



我区曝光36家火灾隐患单位

近期,西藏各级消防救援部门在全区范围内持续开展消防监督检查,发现部分单位存在火灾隐患,可能威胁人民群众的生命财产安全。为此,西藏自治区消防安全委员会办公室决定公开曝光36家火灾隐患单位,进一步促使相关单位及时采取措施,彻底消除安全隐患,打造良好的消防安全环境。

记者 梁兰

拉萨市

1、火灾隐患单位:城关区如家拉萨布达拉宫西藏博物馆店

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所西侧一层疏散楼梯一处防门损坏;
- 经检查发现,该场所消防设施技术服务信息公示牌未及时更新。

2、火灾隐患单位:城关区琅赛旅游商贸有限责任公司拉萨琅赛商场

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所西侧地上第一层安全出口疏散指示标志未保持完好有效;
- 经检查发现,该场所地上第一层A30-1摊位电气线路私拉。

3、火灾隐患单位:城关区湖岸盛景咖啡会所

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所未制定消防控制室值班交接记录本。

4、火灾隐患单位:柳梧新区万宝行汽车销售服务有限公司

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所一层档案室感烟探测器脱落;
- 经检查发现,该场所一层大厅西侧消火栓内水带已达到使用年限;
- 经检查发现,该场所消火栓未做标识标牌。

5、火灾隐患单位:柳梧新区南林御景

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所地下室电气线路私拉乱接。

15、火灾隐患单位:桑珠孜区吉康大酒店有限公司

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所消防控制室内主机处于手动状态;多处应急照明灯、疏散指示标志处于损坏状态;屋顶消防水箱未设置就地液位显示仪;
- 经检查发现,该场所厨房燃气软管破裂,存在三通现象且未设置可燃气体泄漏报警装置;未设置紧急切断阀;
- 经检查发现,该场所屋顶楼梯间堆放可燃杂物;消防控制室与生活用房混用;未按要求设置防火门。

16、火灾隐患单位:谢通门县达夏欢乐茶馆

存在的主要隐患:

20、火灾隐患单位:卡若区金尊娱乐会所

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所机械排烟系统损坏;
- 经检查发现,该场所员工未掌握室内消火栓使用方法。

21、火灾隐患单位:卡若区新潮流美容美发茶马广场店

23、火灾隐患单位:乃东区多顿章完小

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所学生宿舍、食堂、教学楼疏散通道、安全出口防火门未安装配置顺序器;
- 经检查发现,该场所消防水泵房未投入使用,且水泵及消防水池液位仪(电子)存在故障;
- 经检查发现,该场所教学楼、学生宿舍室内消火栓无水。

24、火灾隐患单位:乃东区美丽阳光量贩式

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所消防控制室值班记录填写不规范;
- 经检查发现,该场所微型消防站部分过滤式自救呼吸器过期。

25、火灾隐患单位:乃东区山南鸿志酒店文化旅游发展有限公司(城市便捷酒店)

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所火灾自动报警系统无法联动启动应急广播;
- 经检查发现,该场所值班室操作人员不能熟练操作消防控制主机;
- 经检查发现,该场所消防控制室

案例聚焦

存在的主要隐患:

6、火灾隐患单位:柳梧新区泰玺华庭

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所7栋20层一处室内消火栓内未配置水带。

7、火灾隐患单位:堆龙德庆区拉萨远大物业管理有限公司

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所水泵房未设置防火门、电接点压力表损坏;
- 经检查发现,该场所消防控制室大门左侧电闸未采取保护措施。

8、火灾隐患单位:堆龙德庆区森岛茶园

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所两处疏散指示标志脱落;
- 经检查发现,该场所东侧出口处一处指示标志未保持常亮;

9、火灾隐患单位:曲水县渝开超市

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所厨房燃气软管未使用不锈钢波纹软管或金属包覆软管。

10、火灾隐患单位:曲水县渝东压面房

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所厨房燃气使用可调节出口压力的减压阀;
- 经检查发现,该场所厨房燃气软管未使用不锈钢波纹软管或金属包覆软管。

11、火灾隐患单位:曲水县永恩馒头店

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所餐厅上方疏散指示标志未保持完好有效;

- 经检查发现,该场所部分电器线路敷设不符合消防技术标准。

17、火灾隐患单位:谢通门县旭康超市

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所一至二层疏散指示标志未保持完好有效;
- 经检查发现,该场所二层设置点4具灭火器压力不足。

18、火灾隐患单位:白朗县伊美佳蒸汽牛肉面

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所大厅未设置疏散指示标志;
- 经检查发现,该场所未制定消防安全管理制度,灭火应急疏散预案。

29、火灾隐患单位:巴宜区家恒酒店有限公司

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所一层大厅西北侧安全出口处、三层楼梯间疏散指示标志损坏;

- 经检查发现,该场所消防控制室值班人员未持证上岗;
- 经检查发现,该场所二层西北侧安全出口处常闭式防火门未保持常闭状态。

30、火灾隐患单位:巴宜区后客东来酒店管理有限公司

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所一层大厅安全出口处疏散指示标志未通电;
- 经检查发现,该场所一层西北侧常闭式防火门闭门器损坏;

- 经检查发现,该场所消防控制室值班人员未持证上岗;
- 经检查发现,该场所一层西北侧安全出口处常闭式防火门未保持常闭状态。

34、火灾隐患单位:色尼区岗亚尔大酒店

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所二层走道西侧一处电气线路敷设不符合消防技术标准;

- 经检查发现,该场所五层一具疏散指示标志未保持完好有效。

存在的主要隐患:

31、火灾隐患单位:巴宜区察隅县美食美客

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所一层安

- 全出口标志未通电;

- 经检查发现,该场所一层疏散通道处停放摩托车,占用疏散通道。

32、火灾隐患单位:察隅县悠逸足道

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所二层东

- 西两侧室内消火栓内水压不足;

- 经检查发现,该场所二层东

- 侧一处室内消火栓被遮挡。

33、火灾隐患单位:墨脱县西藏圣华耀安酒店管理有限公司(华宇都国际酒店)

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所消防控

- 制柜故障未及时处理;

- 经检查发现,该场所一楼大

- 厅安全出口标识未通电。

35、火灾隐患单位:日土县顺意商务酒店有限公司

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所值班室操

- 作人员不能熟练操作消防控制主机;

- 经检查发现,该场所消防控制

- 室值班记录与火灾自动报警系统历史

- 记录不相符。

36、火灾隐患单位:普兰县肥猫烤鱼店

存在的主要隐患:

- 经检查发现,该场所内部2具火

- 器保险栓丢失,未保持完好有效。

昌都市

山南市

林芝市

那曲市

阿里地区