

深耕实战教学 精准赋能基层

——那曲市消防救援支队圆满完成消防安全现场教学培训服务

本报通讯员 蒋贵忠



为深入贯彻西藏自治区消防救援总队(以下简称“总队”)党委关于实战化教学培训的部署要求,切实补齐基层消防监督执法短板,全面提升一线工作人员防范化解消防安全风险的能力,近日,总队教学培训服务组赴那曲市开展了为期5天的现场教学培训。培训期间,服务组设立六个专业小组,深入多类高风险重点场所,覆盖消防监督员、行业主管部门、基层网格员、社会单位等多个层级参训人员,坚持隐患排查与实操教学同步推进,问题整改与能力提升一体发力,取得了良好成效。

精心统筹部署,夯实培训保障基础。那曲市消防救援支队(以下简称“支队”)党委将此次教学培训作为加强队伍能力建设、推动消防工作提质增效

的重要契机,成立由主官牵头的保障工作专班,高位推动,主动对接,逐项压实责任分工,明确时限要求。严格对照总队工作方案,细化制定属地保障计划,统筹推进点位协调、人员编组、器材配备、宣传摄录等关键环节,确保各项保障任务闭环落地。积极协调能源、统战、民政、教育、商务等行业部门及相关社会单位派员参训,并建立学员轮换机制,确保培训全覆盖、无死角。各类监督检查器材装备提前备齐备足,专人全程跟拍记录,为后续教学示范片制作和培训复盘留存第一手资料,保障培训有序高效开展。

聚焦实战施教,提升现场教学质效。此次教学培训结合“1+2+N”带教模式,坚持每日有计划、教学有记录、课后有小结。全部采取现场教学、随岗带教、以案释疑、实操纠偏等方式,依托真实场所和现实隐患开展教学。教学内容紧扣那曲地域特点和火灾防控实际,围绕建

筑防火、消防设施、电气燃气、灭火救援、行业监管等领域,开展隐患排查、设施运维、问题定性、证据固定等实操训练。专家现场示范并手把手指导,随机抽选学员上手操作,当场点评纠正,将法规标准转化为可操作的检查方法,有效破解基层监督人员“不会查、查不准、说不清”的难题。培训期间,同步排查发现一批消防安全隐患,现场督促单位整改,并向行业部门提出监管建议。

深化复盘总结,推动培训成果转化。培训结束后,总队教学组与支队联合召开教学反馈会,全面点评培训期间发现的问题隐患,并提出针对性改进意见。支队对反馈问题全盘接收、照单认领,并对本次排查场所逐一复查复核,对辖区同类型场所延伸排查,坚决堵塞风险漏洞。支队坚持查改与转化并重,扎实推动培训成果落地见效,组织参训骨干开展专题复盘研讨,将培训掌握的检查流程、设施测试方法、隐患判定标

准整理形成教学要点,面向未参训监督人员、基层网格员开展二次传学。待总队教学示范片下发后,支队将组织集中学习,扩大培训覆盖面,确保培训成果全员共享。针对培训中暴露的行业监管短板,支队主动对接能源、统战、民政、教育、商务等行业主管部门,联合开展本领域消防安全指导和隐患排查,督促落实“三管三必须”要求,推动形成齐抓共管工作格局。

此次教学培训,既是对那曲消防监督工作的一次全面检验,也是对基层执法队伍的一次精准赋能,对于补齐业务短板、规范执法行为、提升监管效能具有重要意义。下一步,支队将借鉴此次教学培训经验,建立常态化以老带新、以练促学机制,持续聚焦地域火灾防控难点,不断完善长效机制,全力维护全市消防安全形势持续稳定,为那曲经济社会高质量发展筑牢消防安全保障。

抓实高层消防整治 织密安全防护网络 ——拉萨市城关区消防救援大队开展高层建筑消防

安全专项排查整治工作

本报通讯员 和耀兰

拉萨市城关区消防救援大队(以下简称“大队”)以“全覆盖排查、全链条整治、全周期监管”为目标,在全区范围内深入开展高层建筑消防安全专项排查整治工作,全力筑牢高层建筑消防安全防线。

整治活动开展以来,大队紧盯外墙保温材料这一关键风险点,联合住建、街道、社区对辖区高层建筑展开拉网式排查,逐一登记建筑层数、保温材料类型及燃烧性能等级,建立“一楼一档”管理台账。同时在全区推行高层建筑“一楼一牌”制度,累计设置统一标牌406块,在主要出入口清晰标示保温材料属性与管理要求,让每一栋建筑的防火“家底”一目了然。

在畅通“生命通道”方面,由区委、区政府主要领导带队督导,分管领导常态化跟进落实,应急管理、消防、住建、街道及网咯民警等部门组成联合检查组,共开展联合检查22次,对647栋高层住宅和17家商业综合体开展“过筛式”排查,重点检查疏散通道、安全出口、消防车通道是否被占用堵塞,应急照明和疏散指示标志是否完好有效。共发现通道类隐患128处,逐一登记、限期整改、跟踪销号,目前已完成整改128处,整改率达100%,做到发现一处、整改一处、放心一处。

“以前总觉得楼道里放点东西没啥,听了消防员的讲解才知道有多危险。”在“敲门入户”宣传中,不少居民深有感触。消防志愿者和网格员深入千家万户,累计入户宣传300余次,用真实案例普及“三清三关”知识,帮助居民算清“安全账”和“生命账”。专项整治以来,共收到群众举报投诉44起,涉及消防通道占用、电动车违规停放、飞线充电等问题,均已及时核查处置,有效调动了群众参与消防安全共治的积极性。

针对电动自行车“进楼入户”这个治理难题,大队疏堵结合、多管齐下。一方面在高层住宅电梯安装智能阻车系统,目前已安装512套,覆盖43个高层住宅小区,利用AI视频识别技术让电动自行车“进不了楼、上不了梯”;另一方面加大巡查力度,共清理违规停放电动车640辆次,查处飞线充电70余处,对公共门厅、楼梯间等重点区域进行高频次检查。同时推动小区建设集中充电点,截至目前,全区新建集中充电点5986个、充电端口2778个,让居民有地方充电、安全充电,疏堵结合破解电动自行车治理难题。

面对个别小区消防管网供水保障能力不足的问题,大队联合住建、街道、社区及物业召开现场协调会3次,多部门联合开展检查,逐栋研判隐患、明确整改方案、倒排工期推进,多部门联合发力啃下这块“硬骨头”。目前,相关小区消防管网已陆续恢复供水,消防设施重新“上岗”待命,真正让居民住得安心、住得放心。

下一步,城关区消防救援大队将持续巩固整治成果,建立健全长效管理机制,以严督实导推动安全责任上肩、措施落地,坚决防范遏制各类安全事故发生,全力守护人民群众生命财产安全。



让消防安全知识走进校园

西藏自治区消防救援总队

本报拉萨讯(通讯员 何莎)为持续筑牢全区校园消防安全防线,提升广大师生防火意识与应急避险能力,近日,西藏自治区消防救援总队组织全区中小学集中收看2026年秋季全国中小学消防安全公开课,让鲜活有趣的消防知识走进校园、根植童心。

本次公开课创新启用“阿凡提&小毛驴”科普IP,以动画讲解、案例警示、趣味实验、互动答题等丰富形式,通俗讲解校园及居家隐患排查、日常防火要点、火场逃生自救等实用知识。课程一改传统授课模式,内容生动、简单易懂、趣味性十足,让同学们在轻松氛围中学知识、记要点、懂安全。全区982所中小学、63.2万名师生同步云端学习,沉浸式筑牢校园安全防线。

线上趣味学消防,线下实操练真功。各地“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团”深入辖区校园,结合我区校园安全实际,面对面普及用火、用电、用气安全常识,细致讲解隐患自查、灭火器操作、初起火灾处置等关键技能。各校同步开展应急疏散演练,全体师生快速有序撤离、规范避险,真正把课堂知识转化为实打实的应急自救能力。

下一步,西藏自治区消防救援总队将持续常态化开展校园消防宣传教育和实战演练,不断丰富宣教形式、拓宽覆盖范围,持续筑牢我区校园安全屏障,全力守护学生平安快乐成长。

- 图①:学生在消防员指导下学习油锅起火的正确处置方法。
- 图②:消防员走进学校开展消防安全宣传活动。
- 图③:消防员向学生讲解消防知识。

肖暄 摄



日喀则市消防救援支队

“三除”行动再推进 “生命通道”回头看

本报日喀则电(通讯员 伍蓉)为持续深化“生命通道”回头看行动,进一步巩固前期治理成效,近日,日喀则市消防救援支队(以下简称“支队”)联合公安、教育、民政、文旅、卫健、市场监管等部门,对全市各类人员密集场所开展专项排查整治工作,切实推动隐患排查到位、整改落实到位,确保“生命通道”畅通无阻。

聚焦三类问题排查。围绕“除窗破网、除阻保通、除障清道”内容,对学校、医院、养老机构、商场、娱乐场所、寺庙、劳动密集型企事业等场所开展检查。“除窗破网”重点排查逃生窗口是否安装防盗网、广告牌等障碍物;“除阻保通”重点排查安全出口、疏散通道是否畅通,有无电动车违规停放充电;“除障清道”重点排查消防车通道、登高场地是否被占用,标识标线是否完好。

强化联动执法整改。支队各级联合行业部门成立专项检查组,分领域开展排查。对隐患逐一登记造册,落实整改责任,实行“排查登记—限期整改—复查核验—销号闭环”管理。轻微隐患立行立改;不能当场整改的下发文书督办;重大隐患挂牌曝光。协同基层力量将排查延伸覆盖至“九小场所”、老旧小区,织密防控网。

固化长效管理机制。支队始终坚持问题导向与结果导向,对专项行动实施严格的台账式、项目化管理,通过“拉单列表”明确任务、“挂图作战”督导进度、“对账销号”检验成果,确保每一项工作部署都落到实处、取得实效。为防止已整改问题出现反弹,支队专门组织力量对前期已完成整改的隐患点位开展多轮次、不定时的“回头看”复查,巩固整治成果,形成管理闭环。

电动自行车安全隐患曝光台

为深入推进电动自行车安全隐患全链条整治行动,严格整治电动自行车违规停放充电、非法改装等突出问题。近期,西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班组织开展全区电动自行车集中检查专项行动,现对以下8家存在电动自行车安全隐患的单位予以曝光。

西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班

单位名称:拉萨市当雄县斯巴克
隐患问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

单位名称:日喀则市萨嘎县德吉路华府宾馆
隐患问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

单位名称:日喀则市桑珠孜区怡园小区
隐患问题:经检查发现,该小区1栋3单元安全出口处存在违规充电的问题。

单位名称:日喀则市江孜县好望角餐吧
隐患问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

单位名称:昌都市卡若区观岚酒店
隐患问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

单位名称:山南市加查县好又来超市
隐患问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

告传媒科技有限公司
隐患问题:经检查发现,该场所一层安全出口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

单位名称:阿里地区改则县千味冒菜
隐患问题:经检查发现,该场所一楼安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

