

布达拉宫消防救援大队整治世界文化遗产周边“九小场所”消防安全隐患——

筑牢文物安全防线

本报通讯员 索朗旦增



为贯彻落实好总队、支队两级部署要求,切实防范化解世界文化遗产、文物古建筑区域消防安全风险,有效整治古建周边“九小场所”尤其是餐饮行业用火用电用气集中、油烟隐患突出、人员密集等安全短板,全力守护历史文脉安全,近期,布达拉宫消防救援大队聚焦辖区文物古建筑周边沿街商铺,多措并举开展消防安全专项整治行动,全面净化文保区域消防安全环境。

强化约谈警示,压实主体责任。坚持问题导向,对古建周边餐饮门店、小商铺等“九小场所”经营负责人开展集中约谈警示教育。结合文物古建筑砖木结构耐火等级低、火灾蔓延快、损失不可逆的特殊风险,通报近期典型火灾

案例,深入剖析餐饮后厨动火作业、油烟积油、燃气使用等高频风险隐患。通过面对面施压提醒,督促经营者深刻认清文保区域特殊消防安全形势,主动绷紧安全弦,自觉落实消防安全主体责任,杜绝侥幸经营、违规经营。

深化宣传培训,提升自防能力。以整治促提升、以宣传强意识,同步开展全覆盖消防安全宣传培训。针对餐饮从业人员重点讲解燃气安全规范、油烟管道清理、电气线路敷设、初起火灾扑救及人员疏散逃生知识,现场演示灭火器、灭火毯使用方法。同时,通过张贴安全提示、发放宣传手册、入户科普讲解等方式,向周边商户、过往游客普及文物古建防火禁令,引导全员参与文保防火工作,切实提升经营主体自查自纠、自防自救能力,累计受训人数约190余人。

全面排查摸底,精准靶向治患。采取“拉网式、地毯式”排查模式,重点聚

焦文物古建筑周边餐饮类“九小场所”开展专项检查。重点排查后厨油烟管道长期未清洗积油、燃气软管老化、钢瓶违规堆放、私拉乱接电气线路、大功率电器违规使用、消防器材缺失失效、疏散通道堵塞、违规住人等突出问题。对每家商户建立隐患排查台账,逐一登记造册、分类梳理问题,实现隐患底数清、风险点位明、问题台账全,此次专项检查累计排查单位28家,发现火灾隐患39处,督促整改火灾隐患39处。

强化联动共治,凝聚整治合力。本次整治坚持属地联动工作机制,整合消防、社区网格、公安派出所等力量,构建统一调度、联合巡查、同步管控、共治共管的工作格局。依托社区网格化管理优势,对辖区文物古建筑沿街餐饮门店、小微商铺开展分片包干、逐户摸排;联合派出所执法力量强化现场监管、警示教育 and 秩序管控,形成“隐患排查有人盯、违规行为有人管、问题整改有人

督”的立体化整治体系,大幅提升文保区域隐患治理精准度和执行力。

从严闭环整改,筑牢安全底线。坚持立查立改、即知即改,严格落实隐患闭环管理机制。对排查发现的一般性隐患,现场督促立即整改;对限期整改的问题,明确整改措施、整改时限、责任人,实行跟踪督办、回头复查。坚决杜绝隐患悬空、问题反弹,做到排查一处、整治一处、规范一处、巩固一处,彻底清零文保区域周边存量火灾隐患,全力守住文物古建筑消防安全底线,切实守护千年历史文化遗产安全。

下一步,大队将持续巩固文物古建筑周边消防安全专项整治成效,坚持常态排查与动态管控相结合,紧盯餐饮等“九小场所”风险不放松,持续压实各方安全责任,常态化开展宣传教育与隐患排查,对问题隐患紧盯不放、一抓到底,坚决防范各类火灾事故发生,以严实举措守护珍贵历史文脉薪火永续。

淬炼地震救援尖兵 锻造应急攻坚利刃

全区消防救援队伍地震救援技术集中教学见实效

本报拉萨讯(通讯员 白玛古堆)为扛牢大震巨灾应急救援使命任务,补齐专业力量建设短板,西藏自治区消防救援总队精准施策、靶向施训,组织开展全区消防救援队伍地震救援技术集中教学工作。此次培训紧扣实战短板弱项,创新组训模式、整合优质资源、从严管控考评,系统性提升队伍攻坚处置能力,阶段性实训工作取得扎实成效。

谋篇布局聚合合力,构建层级育才新格局。自治区消防救援总队党委聚焦地震救援核心能力建设,将专业人才梯队培育作为重点攻坚工作,专题谋划培训思路、审定分级教学方案、下沉一线督导练兵。结合全区地震灾害风险特点和队伍能力层级差异,科学搭建初、中、高三级阶梯式培育架构,建立“总队统筹、全域覆盖、分级实训”的标准化组训模式,同步通过引入外部师资团队驻场带训,整合优质师资、实训场地、专业装备资源,精准补齐队伍能力短板。

紧贴实战砺精兵,打造训战融合新范式。集中教学工作坚持实战导向,严格落实“以战领训、训战耦合”练兵理念,搭建理论教学、案例复盘、实操演练,研讨提升的全链条实训体系。理论教学聚焦现场安全管控、装备原理操作、地震救援基础要点等实战刚需,夯实参训人员专业理论根基。实操训练围绕破拆救援、顶撑移除、障碍清除等核心科目开展专精实训,并依托模拟灾害场景开展班组协同作业训练。通过沉浸式实战练兵,有效磨合队伍协同战法,推动从单一单兵技能向团队综合处置能力升级。

严训严管树新风,筑牢实干善战硬根基。集中教学工作全程实行封闭式管理,刚性落实日常工作作息、训练安全、纪律督查等管理制度,树立严实练兵导向。同步建立全流程闭环考评机制,将理论测试、实操水平、纪律作风纳入综合考评体系,实行日抽查、阶段测、结业统考模式,切实以刚性考核倒逼培训质效落地见效,为地震救援专业力量标准化建设夯实基础。

下一步,自治区消防救援总队将全面复盘总结3期初级实训工作经验,精准梳理短板弱项,持续优化组训机制、迭代课程内容、丰富模拟场景,稳步推进中、高级分层分级实训工作,全力打造本领精湛、攻坚有力的地震救援专业队伍,全面筑牢辖区重特大灾害应急处置防线。

全员落实“五知四快”岗位标准

林芝市推进全市消防控制室规范化建设

本报巴宜电(通讯员 次吉)为严格落实工作部署要求,进一步规范消防控制室值班值守管理,压实岗位履职底线,全面提升社会单位值班人员识险、判险、处险能力,近期,林芝市消防救援局全面铺开消防控制室值班人员“五知四快”专项宣贯落实工作,实现对辖区重点单位消防控制室值班人员宣传全覆盖。

工作中,全市消防救援队伍紧扣消防控制室值班人员“五知四快”岗位新标准,统一印制专项宣传海报,深入辖区高层建筑、宾馆酒店、商超综合体、医疗机构等重点场所消防控制室进行逐一张贴公示、逐岗宣贯培训。各单位坚持张贴与宣讲同步推进,组织场所消防安全管理人、消防控制室值班操作人员开展专题学习宣贯,细致解读“知风险、知家底、知职责、知外援、知处置”核心岗位

履职要求,明确火情快速核实、精准报警、设施联动、人员疏散的标准化处置流程,针对性整改日常值班脱岗、业务不熟、处置不规范等共性问题,进一步固化快速响应、高效处置的实战工作模式,切实筑牢初起火灾防控第一道防线。截至目前,全市累计张贴“五知四快”宣传海报300余张,全面覆盖全市所有在用消防控制室岗位点位,真正做到标准上墙、职责入心、全员知晓,彻底消除宣传盲区、监管死角。

下一步,林芝市消防救援局将持续把消防控制室值班人员“五知四快”落实情况纳入日常监督检查、消防安全抽查重点内容,常态化开展岗位培训,持续规范社会单位消防安全自主管理体系,全面提升消防控制室规范化、标准化管理水平,全力保障全市消防安全形势持续平稳可控。

阿里地区

开展消防宣传共建活动

本报狮泉河电(通讯员 格桑曲珍)为进一步提升辖区居民消防安全意识与自防自救能力,夯实基层消防安全防控根基,近日,阿里地区“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团”联合中国电信阿里分公司,依托“爱心翼站”公益服务阵地,开展“爱心翼站·平安守护”消防宣传共建活动。

活动现场,宣传员面向营业厅工作人员及前来办理业务的群众,围绕用火用电用气安全、电气火灾隐患排查、电动自行车安全使用规范等日常高频风险场景,开展针对性消防知识科普。在大厅宣传角,整齐摆放消防知识折页、家庭防火指导手册等宣传资料,方便群众在办理业务间隙随手取阅、随时学习。宣讲过程中,工作人员同步发放消防宣传册与消防主题小礼品,并耐心解答群众普遍关心的取暖设备安全使用、秋冬季防火要点等问题,把消防科普服务真正送到群众身边。

“爱心翼站”作为便民服务站,此次共建活动融入消防宣传,有效推动消防安全知识下沉,营造了“人人关注消防、人人参与消防”的良好社会氛围。下一步,“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团”将持续深挖各类便民服务站点的宣传载体作用,常态化开展接地气、贴民生的消防科普活动,不断扩大消防安全宣传覆盖面,切实筑牢阿里地区基层消防安全防护网。

图①:宣传员发放消防宣传册和消防主题小礼品。
图②:宣传员向营业厅工作人员及前来办理业务的群众科普消防知识。
图③:宣传员组织营业厅工作人员开展消防器材实操体验。

电动自行车安全隐患曝光台

为深入推进电动自行车安全隐患全链条整治行动,严格整治电动自行车违规停放充电、非法改装等突出问题。近期,西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班组织开展全区电动自行车集中检查专项行动,现对以下11家存在电动自行车安全隐患的单位予以曝光。

西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班



安全隐患单位:拉萨市柳梧新区吉友超市
存在的主要问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

安全隐患单位:拉萨市墨竹工卡县伊墨饭店
存在的主要问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

安全隐患单位:日喀则市萨嘎县天府川菜馆
存在的主要问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规停

放,占用、堵塞疏散通道且违规充电的问题。

安全隐患单位:日喀则市桑珠孜区幸福小区
存在的主要问题:经检查发现,该小区5栋1单元安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

安全隐患单位:昌都市洛隆县安康小区
存在的主要问题:经检查发现,该小区3栋3单元安全出口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

安全隐患单位:昌都市察雅县松德卡小区

存在的主要问题:经检查发现,该小区安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

安全隐患单位:林芝市波密县昌运花园小区
存在的主要问题:经检查发现,该小区2栋1单元安全出口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

安全隐患单位:林芝市朗县光明新区公租房
存在的主要问题:经检查发现,该场所3栋2单元安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

安全隐患单位:山南市措美县哈嘎

南山台球俱乐部
存在的主要问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

安全隐患单位:那曲市色尼区托古小区
存在的主要问题:经检查发现,该小区安全出口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

安全隐患单位:阿里地区革吉县冒椒火辣
存在的主要问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规充电的问题。

