

西藏自治区消防安全委员会办公室 关于曝光16家典型火灾隐患单位的公告

为维护消防安全形势稳定,提高全民消防安全意识,压实社会单位消防安全主体责任,现将16家典型火灾隐患单位公开曝光,请广大人民群众加强社会监督,推动隐患及时整改到位。各地、各部门、各单位要高度重视消防安

全,以案为鉴、自查自改,严格防范火灾事故发生。

特此公告

2025年2月12日

单位名称:拉萨市城关区如家酒店(拉萨布达拉宫西藏博物馆店)

隐患问题:1、经检查发现,该场所西侧一层疏散楼梯一处防火门损坏;2、经检查发现,该场所消防设施技术服务信息公示牌未及时更新。

单位名称:拉萨市城关区琅赛旅游商贸有限责任公司拉萨琅赛商场

隐患问题:1、经检查发现,该场所西侧地上第一层安全出口疏散指示标志未保持完好有效;2、经检查发现,该场所地上第一层A30-1摊位电气线路私拉。

单位名称:拉萨市柳梧新区万宝行汽车销售服务有限公司

隐患问题:1、经检查发现,该场所一层档案室感烟探测器脱落;2、经检查发现,该场所一层大厅西侧消火栓内水带已达到使用年限;3、经检查发现,该场所消火栓未做标识标牌。

单位名称:拉萨市堆龙德庆区远大物业管理有限公司

隐患问题:1、经检查发现,该场所水泵房未设置防火门、电接点压力表损坏;2、经检查发现,该场所消防控制室大门左侧电闸未采取保护措施。

单位名称:拉萨市堆龙德庆区森岛茶园

隐患问题:1、经检查发现,该场所两处疏散指示标志脱落;2、经检查发现,该场所东侧出口处一处指示标志未保持常亮;3、经检查发现,该场所末端试水装置压力表损坏。

单位名称:拉萨市林周县悦利超市

隐患问题:1、经检查发现,该场所未按规定设置疏散指示标志和应急照明;2、经检查发现,该场所未按标准设

置室内消火栓系统;3、经检查发现,该场所吊顶违规使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建,彩钢板芯材为可燃材料;4、经检查发现,该场所库房中设置员工宿舍及厨房;5、经检查发现,该场所疏散安全出口设置卷帘门。

单位名称:日喀则市桑珠孜区吉康大酒店有限公司

隐患问题:1、经检查发现,该场所消防控制室内主机处于手动状态,多处应急照明灯、疏散指示标志处于损坏状态,屋顶消防水箱未设置就地液位显示仪;2、经检查发现,该场所厨房燃气软管破裂,存在三通现象且未设置可燃气体泄漏报警装置,未设置紧急切断阀;3、经检查发现,该场所屋顶楼梯间堆放可燃杂物,消防控制室与生活用房混用,未按要求设置防火门。

单位名称:日喀则市萨嘎县县城太阳能集中供暖项目

隐患问题:1、经检查发现,该场所5具应急照明灯和3具疏散指示标志未保持完好有效;2、经检查发现,该场所厨房内部液化气罐未安装紧急切断阀。

单位名称:山南市乃东区多颇章完全小学

隐患问题:1、经检查发现,该场所学生宿舍、食堂、教学楼疏散通道、安全出口防火门未安装配置顺序器;2、经检查发现,该场所消防水泵房未投入使用,且水泵及消防水池液位仪(电子)存在故障;3、经检查发现,该场所教学楼、学生宿舍室内消火栓无水。

单位名称:山南市乃东区美丽阳光量贩式KTV

隐患问题:1、经检查发现,该场所消防控制室值班记录填写不规范;2、经检查发现,该场所微型消防站部分过滤式自救呼吸器过期。

单位名称:山南市乃东区山南鸿志酒店文化旅游发展有限公司(城市便捷酒店)

隐患问题:1、经检查发现,该场所火灾自动报警系统无法联动启动应急广播;2、经检查发现,该场所值班室操作人员不能熟练操作消防控制主机;3、经检查发现,该场所消防控制室值班记录与火灾自动报警系统历史记录不相符。

单位名称:山南市曲松县超越科技有限公司

隐患问题:1、经检查发现,该场所厨房部分电气线路未穿管,不符合消防技术要求;2、经检查发现,该场所厨房可燃气体探测报警器安装位置过高,不符合技术要求。

单位名称:林芝市巴宜区家恒酒店有限公司

隐患问题:1、经检查发现,该场所一层大厅西北侧安全出口处、三层楼梯间疏散指示标志损坏;2、经检查发现,该场所消防控制室值班人员未持证上岗;3、经检查发现,该场所二层西北侧安全出口处常闭式防火门未保持常闭状态。

单位名称:林芝市巴宜区后客东来酒店管理有限公司


隐患问题:1、经检查发现,该场所一层大厅安全出口处疏散指示标志未通电;2、经检查发现,该场所一层西北侧常闭式防火门闭门器损坏;3、经检查发现,该场所消防控制室值班人员未持证上岗;4、经检查发现,该场所一层西北侧安全出口处常闭式防火门未保持常闭状态。

单位名称:那曲市色尼区岗亚尔大酒店

隐患问题:1、经检查发现,该场所二层走道西侧一处电气线路敷设不符合消防技术标准;2、经检查发现,该场所五层一具疏散指示标志未保持完好有效。

单位名称:阿里地区日土县顺意商务酒店有限公司

隐患问题:1、经检查发现,该场所值班室操作人员不能熟练操作消防控制主机;2、经检查发现,该场所消防控制室值班记录与火灾自动报警系统历史记录不相符。



消防宣传 “过年不打烊”

春节期间,全区交通运输、餐饮娱乐、旅游景点等迎来客流高峰,家庭用火、用电、用气量增加,群众出游频次加大。连日来,全区“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团”结合春节期间火灾防控重点,有序开展了系列消防宣传教育活动。

期间,讲师团宣讲员一行重点在仓储物流、车站机场、老城区居民大院、社区街道、酒店民宿、文物古建、山林景区等场所,向现场群众、各类场所员工等发放消防安全宣传资料,并结合以往典型火灾案例讲解火灾成因、影响及防范要点,提醒大家要时刻注意火灾防范,正确燃放烟花爆竹,及时清除家庭、单位、店铺内的火灾隐患,不在野外随意用火,做好森林草原火灾防范,日常加强学习灭火常识要点,不断提升自我消防安全意识和素质。



拉萨市消防救援支队宣传员走进烟花爆竹经销点,为店员科普易燃易爆场所消防安全知识。
本报通讯员 肖喧 摄



拉萨市消防救援支队宣传员为老人讲解如何做好家庭防火措施。
本报通讯员 肖喧 摄

林芝市察隅县消防救援大队宣传员走进旅游景区,为游客科普林区防火常识。

本报通讯员 肖喧 摄