

开展学校餐饮从业人员消防安全培训

本报巴宜电(通讯员 刘善凯)为进一步加强校园餐饮行业消防安全管理,持续抓好辖区校园餐饮场所消防安全工作,提高全市学校食堂外包企业从业人员的消防安全意识和自救能力,预防和减少火灾事故发生,近日,林芝市消防救援支队“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团”(以下简称“讲师团”)深入校园,对全市一批学校餐饮从业人员开展消防安全培训。

开展知识授课。培训课上,讲师团授课员结合近期发生的典型燃气事故案例,着重分析了餐饮场所燃气事故发生的原因、事故特点以及造成的严重后果,强调了餐饮场所消防安全负责人、管理人的职责及法律责任,并从火灾防范、日常消防安全管理、员工培训等方面入手,向参训人员讲解了餐饮场所常见火灾、火灾预防、火灾报警、火场疏散、规范用火用电用气、初起火灾扑救以及逃生自救等消防安全知识。

组织现场实操。室内授课结束后,组织全体参训人员到食堂外空地开展灭火实操演练。授课员首先向学员讲解了灭火器、灭火毯等常见消防器材的原理、维护检查方法及基本操作要领,随后,组织学员对油桶进行灭火实操,让大家在实践中掌握灭火器的正确操作方法,熟练掌握基本消防常识和灭火技能。此外,授课员还为参训人员介绍了燃气领域中的注意事项,详细讲解了初起燃气火灾处置方法,进一步加深了学员对消防知识的理解。

发放宣传资料。活动最后,授课员向参训人员发放安全知识宣传资料,并详细讲解与日常工作生活息息相关的消防法律法规,提醒大家重视消防安全,加强日常防火检查,及时发现并消除各类火灾隐患,努力营造良好的消防安全环境。活动中,共发放宣传资料300余份,受教育人员150余人。

通过此次培训,切实增强了林芝市学校食堂管理人员及从业人员逃生自救和火灾处置能力,提高了学校餐饮场所整体火灾防控水平,为维护辖区消防安全形势稳定打下了坚实的基础。下一步,讲师团将继续扩大消防安全宣传的覆盖面和影响力,真正将消防安全工作渗透到各行各业中,为辖区消防安全形势持续稳定保驾护航。

西藏消防救援总队

以“安全生产月”活动为契机掀起消防安全学习热潮



本报拉萨讯(通讯员 朱科熹)2024年全区“安全生产月”活动启动以来,西藏消防救援总队(以下简称“总队”)精心组织、周密策划,持续开展了一系列既有声势、又有实效的消防安全宣传活动,切实做到消防宣传“活”起来,人人参与“动”起来,掀起了全民消防安全学习热潮。

高度重视,精心部署策划活动。总队高度重视,紧紧围绕“安全生产月”活动主题,召开会议对所开展的各项宣传工作进行专题研究,结合打通消防“生命通道”、消防安全治本攻坚三年行动、电动自行车安全隐患全链条整治行动等,印发了《西藏自治区消防救援总队关于开展2024年“安全生产月”活动的通知》,成立了以总队主官为组长的领导小组,明确了各项活动内容和任务分

工。全区各级消防救援队伍通过召开党委、行政办公会对“安全生产月”系列消防宣传活动进行细致部署,确保各项宣传活动取得实效。

紧扣时机,营造浓厚活动氛围。6月16日,全区各级消防救援队伍参加了由各级党委办组织的“安全生产月”咨询日活动。活动当天,总队精心设置装备器材展示区、火灾案例警示区、消防安全咨询区等多个区域,采取播放畅通生命通道教学示范片、讲解高精尖消防器材装备、发放印有警示标语的宣传品等形式大力科普消防安全知识,吸引了大量群众驻足学习。活动期间,全区累计悬挂宣传横幅标语176条,展出消防器材和宣传展板4300余件(套),通过消防宣传车和户外LED屏播放视频提示1320余条,发放消防知识挂图、宣传手册等1.08万余份,接受群众咨询2000余人次。

系统施教,推动全民安全意识提升。各消防大队、消防救援站以火灾和地震为演练背景,在辖区大型商业综合体、宾馆饭店、

医院、车站、养老院等人员密集场所组织开展应急疏散逃生演练。通过实地演练,增进了广大群众对畅通“生命通道”的理解,强化了不占用、不堵塞“生命通道”的安全意识,增强了群众应对突发事件的避险能力;充分发挥应急消防科普教育基地的堡垒作用,积极邀请社会单位和个人到基地参观学习,通过开展VR模拟灭火、地震体验、模拟报警、消防器材辨别等多个体验项目,提升广大群众对火灾的认识,增进对消防工作的理解和支持。同时,紧扣安全热点话题,充分发挥各级消防新媒体矩阵的“拳头”作用,利用科普动漫、剧情式短视频等多元化形式,进一步把“生命通道”的含义和识别方法讲“活”,把消防安全知识的传播范围扩大。

把握重点,持续开展消防宣传“六进”活动。消防宣传“进企业”。指导企业积极培植消防安全文化,学好用好重大火灾隐患判定方法,促进自查自改。消防宣传“进农牧区”。针对农牧区自建房,扎实开

展用火、用电和用气常识教育。消防宣传“进学校”。督促各级学校把消防安全教育融入日常教学,加大对宿舍、教室、实验室和食堂等重点部位的日常消防安全巡查力度。消防宣传“进寺庙”。对僧尼群体熟练掌握初起火灾扑救和逃生自救常识。消防宣传“进社区”。广泛发动网格员和物业管理人加大对电动自行车“飞线充电”、私自改装和占用疏散通道、安全出口和消防通道等违法行为的劝导和教育。消防宣传“进家庭”。深入开展“敲门入户”送安全活动,帮助广大群众落实好“三清三关”,保障“生命通道”畅通。

下一步,总队将认真总结此次“安全生产月”消防宣传工作经验,查漏补缺,持续开展好消防安全常识宣传教育和应急拉动演练,继续加大火灾隐患排查力度,进一步增强广大人民群众消防安全意识和抵御火灾能力,营造“人人讲安全、个个会应急”的良好消防安全氛围。

家家保平安 人人讲安全

近日,拉萨市消防救援支队“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团”(以下简称“讲师团”)以“安全生产月”活动为契机,掀起消防宣传“六进”(进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭、进寺庙)活动热潮,深入当雄县纳木措片区开展“消防进牧区 家家保平安”主题宣传活动,切实将消防安全知识送村入户,进一步筑牢了农牧区消防安全“防火墙”。

活动中,讲师团宣讲员结合农牧区火灾特点及消防基础设施不完善、农牧民群众消防安全意识不强等实际,通过面对面拉家常、“敲门入户”送安全等方式,用通俗易懂的语言提醒农牧民群众不要在草场使用明火、乱扔烟头,不要在家中堆积杂草和柴火,要及时清理灶台及周边杂物等,并详

细讲解了初起火灾扑救、火场逃生自救等基本消防安全常识,现场解答了群众遇到的各类消防安全问题。同时,引导农牧民群众推广使用冷光源酥油灯。

此次活动共发放宣传资料、宣传品及冷光源酥油灯500余份,接受群众咨询120余人次。下一步,讲师团将继续巩固拓展宣传成果,以开展宣讲、组织演练、张贴海报等形式,开展消防宣传“进农村”活动,打通消防安全宣传“最后一公里”。

图①:消防宣讲员向农牧民群众讲解消防安全常识。

图②:消防宣讲员向群众发放消防宣传品。

图③:“消防进牧区 家家保平安”主题宣传活动现场。



西藏自治区消防安全委员会办公室关于曝光22家典型火灾隐患单位的公告

为维护消防安全形势稳定,提高全民消防安全意识,压实社会单位消防安全主体责任,现将22家典型火灾隐患单位公开曝光。请广大人民群众加强社会监督,推动隐患及时整改到位。各地、各部门、各单位要高度重视消防安全,以案为鉴、自查自改,严格防范火灾事故发生。



单位名称:林芝市巴宜区林芝318酒店

隐患问题:1.经检查,该场所二楼楼梯间疏散指示标志未保持完好有效。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该场所二楼电气线路敷设不符合要求(未穿管保护)。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定。

单位名称:林芝市巴宜区林芝联众钢结构有限公司

隐患问题:1.经检查,该单位一层未配备灭火器;场所内灭火器配备数量不足。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该单位一层电气线路敷设不符合要求(未穿管保护)。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定。

单位名称:林芝市巴宜区中心变电站

隐患问题:经检查,该单位一层室内消火栓无水。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:林芝市巴宜区八一镇德庆德酒店

隐患问题:1.经检查,该场所一层大厅安全出口处安全出口标志未保持完好有效(未通电)。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该场所每日防火巡查检查记录填写不符合规范要求。违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第三项之规定。3.经检查,该场所消防控制室控制系统处于手动状态。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。4.经检查,该场所一层大厅室内

消火栓无水。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:林芝市巴宜区香喷喷美蛙蛙兔鲜锅馆

隐患问题:1.经检查,该场所一层大厅室内消火栓被杂物遮挡。违反了《中华人民共和国消防法》第六十条第四款之规定。2.经检查,该场所一层楼梯间违规设置气瓶间。违反了《中华人民共和国消防法》第二十三条第一款之规定。3.经检查,该场所煤气管穿墙超过2米。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。4.经检查,该场所可燃气体探测器未通电。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:林芝市波密县星空酒吧

隐患问题:1.经检查,该场所未安装火灾自动报警系统。违反了《建筑防火通用规范 GB55037-2022》第8.3.2条第九项之规定。2.经检查,该场所内一具灭火器未保持完好有效(软管破损)。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。3.经检查,该场所出口处一处安全出口标识设置不符合标准。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:林芝市波密县优客莱精品酒店

隐患问题:1.经检查,该场所二至四层右侧室外楼梯出口处未设置防火门。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该场所三层走廊部分线路未穿管保护。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定。

单位名称:林芝市波密县优客莱精品酒店

隐患问题:1.经检查,该单位消防联动设备故障。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该单位火灾自动报警系统故障。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。3.经检查,该单位自动喷水灭火系统故障。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:林芝市米林县特困人员集中供养服务中心

隐患问题:1.经检查,该单位消防联动设备故障。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该单位火灾自动报警系统故障。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。3.经检查,该单位自动喷水灭火系统故障。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:林芝市朗县鑫卓藏餐

隐患问题:1.经检查,该场所一处安全出口指示标志未通电。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该场所一个空气开关安装在可燃材料上。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。

单位名称:林芝市朗县福州大酒店管理有限责任公司

隐患问题:经检查,该场所未制定消防安全制度和预案。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一

项之规定。

单位名称:林芝市米林县日落餐吧

隐患问题:经检查,该场所广告牌匾影响逃生和灭火救援。违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:那曲市色尼区刘记菌王府

隐患问题:经检查,该场所广告牌匾影响逃生和灭火救援。违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:那曲市色尼区刘记菌王府

隐患问题:经检查,该场所广告牌匾影响逃生和灭火救援。违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:那曲市聂荣县路特车行

隐患问题:经检查,该场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物(4个外窗设置铁栅栏),违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:阿里地区噶尔县银河大酒店

隐患问题:经检查,该场所一至五层防火门未保持完好有效。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:阿里地区普兰县亚卓仓

隐患问题:经检查,该场所一层营业区部分线路未穿管保护。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定。

单位名称:阿里地区普兰县康馨足浴

隐患问题:经检查,该场所厨房内液化气管未设置燃气紧急切断阀。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条和第六十六条之规定。

单位名称:阿里地区札达县和平百货商店

隐患问题:经检查,该场所未制定消防安全制度和预案。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第一

项之规定。

单位名称:林芝市朗县衣零后服装

隐患问题:1.经检查,该场所灭火器被杂物遮挡。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定。2.经检查,该场所厨房液化气管周围堆放杂物。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条之规定。3.经检查,该场所厨房液化气管未使用不锈钢波纹管。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条和第六十六条之规定。

单位名称:林芝市布江达县鑫薪火锅

隐患问题:经检查,该场所违规存储使用瓶装液化石油气。违反了《中华人民共和国消防法》第二十三条第一款之规定。

单位名称:那曲市色尼区酸叔老坛酸菜鸡

隐患问题:经检查,该场所广告牌匾影响逃生和灭火救援。违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:那曲市色尼区刘记菌王府

隐患问题:经检查,该场所广告牌匾影响逃生和灭火救援。违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:那曲市聂荣县路特车行

隐患问题:经检查,该场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物(4个外窗设置铁栅栏),违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:阿里地区噶尔县银河大酒店

隐患问题:经检查,该场所一至五层防火门未保持完好有效。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:阿里地区普兰县亚卓仓