

日喀则消防 多管齐下打造「雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团」

本报日喀则电(通讯员 张哲)为进一步增强消防培训的针对性和权威性,推动消防宣传培训守正创新,提质增效、全面发展,近日,日喀则市“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团”成立,为全方位、立体化传播消防安全知识和技能打下了坚实基础。

遴选优秀讲师,打造“专家型”授课团队。日喀则消防救援支队积极对接公安、住建、市场监管、文物、宗教和国家电网等部门相关领域专家,按照“思想过硬、业务精通、经验丰富”的标准原则组建成立讲师团。同时,根据讲师团成员擅长业务领域、主要工作经历、年龄梯次等,分行业、分领域开展培训授课,切实打造一支“专家型”授课团队。

聚焦防控重点,打造“实战化”精品课程。讲师团结合各行业、系统火灾特点制作课件,区分不同岗位、不同人员开展针对性、实效性授课。同时,注重消防业务知识学习,不断提升自身业务能力,确保授课内容符合消防法律法规、技术规范要求,进一步增强讲稿及课件的科学性、实用性,着力打造精品课程。

新增网上预约,打造“专业化”培训模式。通过搭建线上“一键预约”渠道、开通电话预约服务、完善线下预约等方式,积极构筑全方位、立体化预约服务体系,畅通群众获取消防安全教育渠道。讲师团依据预约情况,规范有序组织开展培训。同时,征集《授课情况反馈表》调查问卷,进一步深化培训质效。

严守纪律要求,打造“廉洁型”培训队伍。加强讲师团廉洁纪律教育,要求不得收受培训对象任何费用、礼品、礼金和土特产,不得接受培训对象宴请,不得以培训名义推销消防设施设备、推荐消防中介服务公司,切实维护好日喀则市消防救援队伍良好形象。



8类夏季家庭火灾隐患,请自查!

夏季气温高,火灾风险较大。电气线路故障、用电超负荷、使用或存放易燃易爆物品、使用驱蚊用品、卧床吸烟、用火离人……这些火灾隐患不容忽视。防范家庭火灾,需警惕以下8类火灾隐患。

隐患一:电气线路故障、用电超负荷
夏季,很多家庭常常是几种电器同时使用,而且一天24小时不停地运转。一旦用电不慎或电器超负荷运转造成线路过热,很容易造成电线短路等故障,引发火灾。特别是老化的电器如果使用时间过长,加上通风条件不好,积热难散,更容易引发火灾。

隐患二:驱蚊用品使用不当
夏季,很多家庭都会使用一些防蚊、灭蚊用品,如蚊香、蚊帐、灭蚊剂等,但这些用品存在一定的安全隐患。例如蚊帐轻薄,容易起火,且火势蔓延速度极快;喷雾灭蚊剂受热膨胀或被猛烈撞击,易燃易爆。特别是蚊香,由于点燃后温度较高,如果摆放不当,容易引发火灾。

隐患三:卧床吸烟、乱丢烟头
有些人喜欢躺在床上或沙发上边吸烟边养神,结果烟未吸完,人已入睡,如果烟头掉在被褥、蚊帐、沙发等易燃物上,易引发火灾。特别是酒后在床上或沙发上吸烟,尤为危险。

隐患四:电动自行车违规充电
电动自行车长时间充电或私拉乱接电线充电,容易导致电池温度过高,再加上夏季室外高温,极易引发火灾。

隐患五:厨房离人用火
夏季,由于厨房温度较高,不少居民会在煮东西时去凉快的房间休息。如果长时间离开,极易因汤汁溢出造成灶具熄火,引发燃气泄漏,进而引发火灾或爆炸。

隐患六:家中杂物乱堆乱放
一些家庭为了节省空间,习惯将杂物随意堆放在楼梯、走道、阳台等狭窄的空间内,尤其是老式小区更为普遍。如果有明火或者电线老化引发火灾,这些杂物将成为助燃物,威胁着整个建筑的安全。

隐患七:小孩玩火
平时由于大人忙于工作,许多小孩常常独自待在家里,无人照管。小孩天性好奇、好奇心强,自我控制能力差,安全意识薄弱,一不小心,就会给家庭带来意想不到的火灾事故。

隐患八:易燃易爆物品
家中使用或存放的一些易燃易爆物品,很容易燃烧爆炸引发火灾。如生活中使用的天然气、液化气、车用汽油、油漆、香水、摩丝等,如果保管不善或使用不当,容易带来严重后果。

(西藏消防救援总队提供)



消防专刊 561期

因地施策 齐抓共管

山南市消防救援支队持续推进基层消防力量建设

公里”。

政府主导,协调推进,助力基层消防力量建设驶入“快车道”。在山南市政府办公室出台《山南市加强基层消防力量建设的实施意见》之后,涉及县区消防救援大队主官第一时间向当地政府分管领导进行专题汇报,并提请政府召开会议研究会商本级建设实施方案。目前,浪卡子县已召开专题会议并下发《浪卡子县消防大队关于组建打隆镇政府专职消防队会议纪要》,将进一步结合实际,细化建设方案;隆子县及时将推进落实中的问题难点和细化建设方案等在县长办公会议上研讨,形成了政府统一领导、部门齐抓共管乡镇专职消防队建设的工作格局。

上下协力,纵向协同,推动基层消防力量建设达到“新高度”。支队立足实际、主动作为,召开加强基层消防力量建设专题研讨会,贯彻落实《关于加强全区基层消防力量建设的实施意见》,明确重点任务,研究细化实施方案;定期开展各县区基层消防力量建设调度会,围绕政策协调、财政保障、人员配备、营房建设等四个方面开展情况汇报,及时总结问题、分享经验做法,确保各县区对标对表,按时完成。截至目前,扎囊县、洛扎县、贡嘎县已明确消防水罐车采购方案,措美县、加查县已配备总价值50万元的装备器材,加查县、浪卡子县已招录专职队员10人。

健全机制,强化保障,助推基层消防力量建设迈出“快步伐”。支队密切协调应急管理等部门大力推进新增国债投资的消防装

备项目,积极推进由消防部门管理的乡镇专职消防队伍经费纳入本部门年度预算,主动对接人社部门开展招聘工作,全力协调乡镇人民政府将闲置用房用作队伍营房或规划新营房建设。目前,浪卡子县已协调应急部门申报中长期国债项目,隆子县、措美县已将经费纳入大队年度预算,加查县、浪卡子县已经开展招录人员培训工作,贡嘎县、浪卡子县、扎囊县已将各乡镇人民政府现有闲置用房划归消防队使用,隆子县、措美县已按照乡镇消防站建设标准进行规划选址。

下一步,支队将持续聚焦重点任务,把握完成时效度,奋力推动全市基层消防力量建设“走在前,开新局”,持续推进消防力量“触角”向基层延伸,为全市经济社会高质量发展营造良好的消防安全环境。



本报泽当电(通讯员 王志超)为贯彻落实应急管理部等13部门联合下发的《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》,今年以来,山南市消防救援支队(以下简称“支队”)按照西藏自治区人民政府办公厅印发的《关于加强全区基层消防力量建设的实施意见》部署安排,始终把基层消防力量建设作为“党委工程”“主官工程”,以建成7县区9镇“防、宣、灭”一体的重点乡镇专职消防队为目标,着重构建覆盖城乡的基层消防力量体系,全力打通消防安全“最后一



舟艇编队搜索



集结待命



水面广域搜索

组织开展防汛抗洪应急救援实战演练

为深入贯彻落实习近平总书记关于防汛抗旱重要指示精神,近日,西藏自治区消防救援总队按照自治区党委、政府和国家消防救援局相关工作安排部署,联合区水利厅、公安厅、交通运输厅、自然资源厅、气象局等联动单位开展2024年全区消防救援队伍防汛抗洪应急救援实战演练。

此次演练立足“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”,紧贴实战主题,模拟雅鲁藏布江流域及边境沿线峡谷地带连续强降雨,引发大规模洪涝灾害救灾场景,围绕区域集结、岸际救援、山岳救援、城市排涝、联动联战等5个救援环节

展开救援,精准设定舟艇编队行进、水面广域搜索、桥降水面救援、游客搜救转运、城市内涝排水等10余项训练科目,共调集全区5个支队级水域救援(排涝)专业队、6个边境沿线峡谷山区队站级水域救援分队,以及公安、水利、交通等部门和社会力量共600余人、40余艘舟艇、90余台救援车辆及6500余件套水域救援装备投入演练。

此次演练,进一步规范了应急响应程序、作战安全管控、通信体系支撑、综合保障能力等,进一步提升了消防救援队伍防汛抗洪应急救援能力。 肖喧 摄



翻舟自救

西藏自治区消防安全委员会办公室关于曝光10家典型火灾隐患单位的公告

为维护消防安全形势稳定,提高全民消防安全意识,压实社会单位消防安全主体责任,现将10家典型火灾隐患单位公开曝光。

请广大人民群众加强社会监督,推动隐患及时整改到位。各地、各部门、各单位要高度重视消防安全,以案为鉴、自查自改,严格防

范火灾事故发生。
特此公告

2024年7月17日



单位名称:昌都市坝坝县芳草林洗浴中心
隐患问题:经检查,该场所安全出口数量不足。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定。

单位名称:昌都市芒康县嘎贵如家酒店
隐患问题:经检查,该场所室内消火栓未配置水枪、水带。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:昌都市江达县好友酒店有限责任公司
隐患问题:经检查,该单位安全出口数量不足。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定。

单位名称:林芝市巴宜区金源客棧
隐患问题:1.经检查,该场所一至三层走道疏散指示标志设置不符合规范要求。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该场所二层东侧窗口电气线路敷设不符合规范要求。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。3.经检查,该场所二至三层所有房间未配备过滤式空气呼吸器和应急手电。违反了《人员密集场所消防安全管理规定》第8.2.2条之规定。4.经检查,该场所后院堆放可燃物(木材)。违反了《公众聚集场所消防安全要求》公众聚集场所消防技术标准要点第一条第二款之规定。

单位名称:林芝市巴宜区林芝珠江投资有限公司
隐患问题:1.经检查,该场所一层西侧疏散通道应急照明未保持完好有效。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该场所消防控制室控制柜未保持完好有效。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。3.经检查,该场所一层消火栓口设置不符合标准要求(未与墙面保持90°),违反了《消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)》第7.4.8条之规定。4.经检查,该场所一层北侧安全出口防火门未保持完好有效。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。5.经检查,该场所二层餐厅防烟楼梯间前室堆放杂物。违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。6.经检查,该场所每日防火巡查记录填写不符合规范要求。违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第三项之规定。7.经检查,该场所消防检查记录填写不符合规范要求。违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第三项之规定。8.经检查,该场所一层西南侧安全出口处常闭式防火门未保持常闭状态。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。9.经检查,该场所过滤式空气呼吸器已过期。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项之规定。10.经检查,该场所厨房燃气使用可调节阀门不符合规范要求。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。11.经检查,该场所厨房违规使用软管穿墙。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。

单位名称:林芝市波密县星食茶奶茶店
隐患问题:1.经检查,该场所部分电线未穿管保护。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。2.经检查,该场所1具灭火器未保持完好有效(无压力)。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:林芝市墨脱县新美廉超市
隐患问题:1.经检查,该场所门口处一处应急照明灯损坏。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。2.经检查,该场所部分电线未穿管保护。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。

单位名称:林芝市墨脱县成遂建材店
隐患问题:1.经检查,该场所天花板周边部分电线未穿管保护。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。2.经检查,该场所室内消火栓被杂物圈占。违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:那曲市比如县爱上烧烤店
隐患问题:1.经检查,该场所一层东侧疏散通道堆放杂物。违反了《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项之规定。2.经检查,该场所厨房油烟机未及

清理干净。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第一款之规定。3.经检查,该场所一层东侧大门上方安全出口指示标志设置不符合标准。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。4.经检查,该场所二层大厅东侧放置点3具灭火器未保持完好有效。违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。5.经检查,该场所厨房内3个液化气瓶未安装燃气紧急切断阀。违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第一款之规定。6.经检查,该场所一层厨房西侧、二层大厅北侧共2处电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定(未穿管保护)。违反了《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定。

单位名称:那曲市比如县不夜天烧烤店
隐患问题:1.经检查,该场所厨房油烟机未及