

# 开展消防产品质量安全专项整治行动

近日,国家消防救援局、公安部、市场监管总局联合印发工作方案,部署自今年7月至12月在全国开展消防产品质量安全专项整治行动,严厉打击假冒伪劣消防产品违法犯罪,有效净化消防产品市场环境,提升消防产品质量整体水平,全面加强消防产品质量安全“一件事”全链条监管,切实保障人民群众生命财产安全。

此次行动整治对象为《消防产品目录(2022年修订本)》中的建筑消防设施类和消防救援装备类产品,将覆盖生产、流通和使用各环节重点领域,突出整治隐蔽性强、但覆盖面广、危害性大的各类问题,切实推动消防产品生产、销售、使用单位严格落实主体责任,加大消防产品认证检验机构监管力度,加强消防产品违法犯罪活动线上线下同步打击,形成持续高压态势,有效铲除不法活动链条。

《方案》重点部署了压实各方主体责任、集中开展监督检查、严厉打击违法犯罪行为、加快构建全链条监管机制四个方面13项主要任务,通过为期半年的专项整治行动,进一步落实消防产品质量安全领域风险防范措施,着力排查化解一批风险隐患,查处一批违法行为,侦破一批犯罪案件,曝光一批典型案例,力争构建多部门齐抓共管、衔接有序、重点突出、标本兼治的消防产品质量安全“一件事”全链条监管长效机制,不断规范市场秩序,维护社会公共安全,有效提升消防产品质量安全水平,以高水平安全保障高质量发展。

《方案》要求,各地要加强组织领导,结合实际研究制定实施方案,细化整治任务和整治措施,统筹协调,一体推进专项整治行动;要营造整治氛围,适时通报专项行动进展情况,曝光违法犯罪案例,开展消防产品科普宣传教育,鼓励社会各界举报违法犯罪线索,形成全员参与、齐抓共管的强大声势;要强化跟踪督导,对整治工作成效突出的,及时总结经验予以推广,对工作流于形式、消极应付的,予以通报批评、严肃问责。

(来源:国家消防救援局)

## 安全教育

### 暴雨天气时,请远离这些危险区域

#### 一、暴雨时,避免进入危险区域

- 1.避免登上河堤,暴雨可能引发河流涨水漫过甚至冲垮堤坝。
- 2.远离山坡、沟河,暴雨可能造成洪水、泥石流等次生灾害。
- 3.不要站在树下、树旁、广告牌下。
- 4.不要进入地铁、地下人防工程、地下商街、地下涵洞。
- 5.不要穿拖鞋、光脚涉水。
- 6.避免靠近老旧建筑物。
- 7.不要站在下坡道上,汽车后面。

#### 二、应对强降雨引发的次生灾害,这些知识要掌握

- 1.山洪暴发如何自救
  - (1)当降雨太大,有可能受到洪水威胁时,应该有组织地提前向山坡等高处转移。
  - (2)在山区突然遭遇山洪袭击时,要沉着冷静,以最快的速度撤离。脱离现场时,应该选择就近安全的路线沿山坡横向跑开,千万不要顺山坡往下或沿山谷出口往下游跑。
  - (3)山洪流速急、涨水快,不要轻易游水转移,以防止被山洪冲走,还要注意防止山体滑坡、滚石、泥石流的伤害。
  - (4)被困于基础较牢固的高岗、台地或坚固的住宅楼房时,应耐心固守,等待救援,或等待陡涨陡落的洪水消退。
  - (5)如果被洪水围困于低洼处,情况危急时,可利用通信工具向当地政府和防汛部门报告被困情况,寻求救援;无通信条件的,可来回挥动颜色鲜艳的衣物来呼救,让救援人员更容易发现。在条件允许的情况下也可利用船只、木排、门板、木床等漂浮物,在水上转移。
  - (6)当发现高压线铁塔歪斜、电线低垂或者折断时,要远离避险,防止触电。
- 2.如何应对泥石流
  - (1)提高警惕,密切关注天气预报和泥石流预警信息,提前做好防范工作。
  - (2)泥石流易发区上游区域的居民,如果发现了来临征兆,应第一时间从高危区域撤离并及时通知相关部门和下游区域居民,以便他人及时撤离、避开灾祸。
  - (3)撤离时不要留恋财物也不要自作主张,要听从指挥,迅速撤离危险区。
  - (4)在沟谷内逗留或活动时,一旦遭遇大雨、暴雨,应迅速转移到安全的高地,不在低洼的谷底或陡峻的山坡下躲避、停留。

(西藏消防救援总队提供)

# 守初心担使命 培育“神犬奇兵”

## ——西藏消防救援总队圆满完成2024年度第二期搜救犬及训导员技术复训工作

本报通讯员 土旦尼玛

### 消防广角

基础、补短板、破难题”为目标,主官牵头审定培训方案,对培训内容、人员、范围、目的、方式方法等具体环节提出明确要求,为培训工作打下了坚实基础。期间,总队作战训练处多次视频督导并了解培训情况,选派责任心强、专业能力素质过硬的干部全程跟训,全程组织协调培训期间训练管理、后勤保障、宣传报道等工作,确保了培训工作的高效有序开展。

勤学不辍,聚焦“战斗力”,实战引领提能力。此次培训,总队作战训练处积极对接中国救援云南搜救犬机动专业支队,紧密结合实战任务需求,在课程设置上“从难从严、贴近实战、突出重点”,全程紧紧围绕搜救犬现代训犬理念、人体气味分化、犬疾病预防、体能训练、心理调适、指挥服从以及废墟箱体野外三大实战搜救

技术等6类20项内容展开训练,强调因人制宜、因材施教、分层次训练,杜绝“一锅煮”,避免底子好的训导员“吃不饱”,有效提高了训练效率和训练针对性。同时,针对西藏高原、低山、丘陵和宽谷地的地貌和地质灾害特点,充分利用周边自然环境,模拟山地及丛林、灾后废墟等事故场景,展开精确“靶”向训练,确保了训导员与搜救犬在各方面素质能力基础的全面提升。

编网织线,筑牢“防护网”,守好安全基本盘。针对培训时间长、任务重、人员多等管理实际,全程实行封闭式管理,全面落实“人车酒、网电密、训战勤、黄赌毒、婚恋贷”等薄弱环节管控,始终秉持安全第一的理念,严格落实各项安全制度,以高度的组织纪律性抓好培训管理,严格

做到条令管理日常化、一日生活制度化、训练教学规范化、培训秩序正规化,切实堵塞安全漏洞,消除安全隐患,全力确保安全管理万无一失。同时,全体参训人员克服天气酷热、时间紧迫、任务繁重等不利条件,充分发扬“忠诚奉献、志搏高原,艰苦创业、顽强奋斗,勠力同心、勇攀高峰”精神品质,坚决服从组织管理,全身心投入到学习中,实现了“零违纪、零事故”的目标,全面展现了西藏消防救援队伍的良好形象。

此次培训,有效推动了全区搜救犬队伍综合搜救能力提质增效,总队将不断巩固和深化此次培训成果,充分发挥好“种子”和“酵母”作用,以一带十、以十带百的方式推动本次培训成效在全区范围内“开花结果”,切实将搜救犬队伍建设工作向纵深推进。

### 打卡消防站 平安过暑假



为深入开展暑期消防安全宣传教育工作,进一步增强小朋友的消防安全意识,连日来,全区各级消防救援队伍相继开展暑期夏令营活动。小朋友在消防员的带领下走进“红门”,近距离感受消防、接触消防、了解消防、学习消防,真真切切地过了把“消防瘾”。

活动期间,消防员带领小朋友参观了各类消防车辆和消防服装,详细讲解了不同车辆的名称、性能、用途和各类随车器材装备等,并邀请小朋友试穿消防服装、戴上消防头盔,“沉浸式”体验了一次“小小消防员”的乐趣。在科普教育基地,宣传员结合不同的模拟场景,重点讲解

了火灾形成的原因、自救与逃生方法、消防安全标识、家庭火灾预防等消防安全知识,让大家体验了家庭火灾隐患排查、模拟灭火、VR模拟逃生等。同时,以有奖竞猜的形式,在轻松愉快的互动环节为小朋友讲解消防安全常识,充分调动小朋友学习消防安全知识的热情,营造了浓厚的暑期消防的氛围。

- 图①:山南市湖南路特勤站消防员为小朋友试戴消防头盔。
- 图②:山南市第三实验幼儿园师生参观器材装备。
- 图③:在山南市湖南路特勤站,小朋友在消防员陪同下体验乘坐云梯车。
- 图④:小朋友体验试穿战斗服。

肖暄 摄

### 西藏自治区消防安全委员会办公室关于曝光20家典型火灾隐患单位的公告

为维护消防安全形势稳定,提高全民消防安全意识,压实社会单位消防安全主体责任,现将20家典型火灾隐患单位公开曝光。

请广大人民群众加强社会监督,推动隐患及时整改到位。各地、各部门、各单位要高度重视消防安全,以案为鉴、自查自改,严格防

范火灾事故发生。  
特此公告

2024年8月8日



- 单位名称:城关区西藏鸿信置业有限公司(民俗旅游购物广场)  
隐患问题:经检查发现,该场所一号楼地上第三层北侧2处窗台上设置影响逃生和灭火救援的障碍物,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。
- 单位名称:城关区拉萨市国圣酒店有限公司  
隐患问题:经检查发现,该酒店火灾报警控制器显示故障未及时核查处理,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
- 单位名称:城关区西藏至和酒店有限公司  
隐患问题:经检查发现,该酒店屋顶使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板搭建员工宿舍及储物间,彩钢板芯材为可燃材料,不符合《建筑设计防火规范》GB50016—2014第5.1.7条之规定。
- 单位名称:城关区重庆498自助火锅城  
隐患问题:经检查发现,该场所厨房电气线路未穿管保护,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。
- 单位名称:城关区拉萨维多利亚整形美容医院有限公司  
隐患问题:经检查发现,该场所二层南侧一处安全疏散指示标识未保持完好有效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

- 单位名称:城关区西藏旅游投资商贸服务有限公司(民俗旅游购物广场)  
隐患问题:经检查发现,该场所三层安全出口处堆放杂物,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。
- 单位名称:城关区西藏东坡茶楼餐饮有限公司  
隐患问题:经检查发现,该场所六层南侧安全出口处堆放杂物,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。
- 单位名称:城关区别洞天客栈宇拓路店  
隐患问题:经检查发现,该场所二层南侧疏散指示标志未保持完好有效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
- 单位名称:城关区西藏派对屋娱乐有限责任公司  
隐患问题:经检查发现,该场所西侧疏散指示标志未保持完好有效,该场所二层南侧疏散指示标志未保持完好有效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
- 单位名称:当雄县金珠宾馆  
隐患问题:经检查发现,该场所内楼梯间部分电气线路敷设不符合规范要求,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。
- 单位名称:当雄县西藏当雄鲁能酒店有

- 单位名称:城关区西藏鸿信置业有限公司  
隐患问题:经检查发现,该场所火灾自动报警系统失效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
- 单位名称:林周县圣地卡瓦嘎布朗明厅  
隐患问题:经检查发现,该场所安全出口处应急照明灯未保持完好有效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
- 单位名称:林周县松盘乡岗巴村幼儿园  
隐患问题:经检查发现,该场所应急疏散指示标志和应急照明灯未保持完好有效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。
- 单位名称:曲水县西藏倪升实业有限公司(静苑农场)  
隐患问题:1.经检查发现,该单位办公楼一层安全出口、疏散指示标志设置不符合规范要求,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;2.经检查发现,该单位消防通道被私家车占用,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。
- 单位名称:曲水县西藏帮锦镁朵工贸有限公司  
隐患问题:经检查发现,该单位院内室外消火栓前堆放杂物遮挡消火栓,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

- 单位名称:曲水县洪城川菜馆  
隐患问题:经检查发现,该场所二层就餐区域外窗设置影响疏散逃生的栅栏,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。
- 单位名称:曲水县鹏悦宾馆  
隐患问题:经检查发现,该场所厨房内燃气管路铺设不符合规范要求,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。
- 单位名称:康马县灏阳图文广告  
隐患问题:经检查发现,该场所经营场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准和管理规定,违反了《中华人民共和国消防法》第十九条第二款之规定。
- 单位名称:萨嘎县大众家常川菜馆  
隐患问题:经检查发现,该场所厨房吊顶使用木质材料,监督检查人员对现场剩余装修材料进行现场点火实验,确定材料为易燃可燃材料,违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第二款之规定。
- 单位名称:江孜县俏夫人江沅旗舰店  
隐患问题:1.经检查发现,该场所无员工消防培训记录,违反了《中华人民共和国消防法》第七十七条第四项之规定;2.经检查发现,该场所存在电动自行车飞线充电的现象,员工住宿区域存在电气线路未穿管敷设的现象,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第一款第二项之规定。

