

拉萨市消防救援支队积极作为、全面规划、多措并举——

筑牢消防安全防线 共绘平安生活画卷

本报通讯员 旦增卓嘎

为进一步强化各行业领域从业人员的消防安全意识,提高应急处置能力,拉萨市消防救援支队积极作为、全面规划、多措并举,以保障各项工作有序开展,营造安全稳定的消防安全环境。

营造浓厚氛围,筑牢安全底线。拉萨市“雪域蓝盾·消防宣传教育讲师团(分队)”通过线上线下双渠道,定向宣传、集中培训等多样化方式,大力开展常识性、警示性、提示性和常态化消防宣传活动。讲师团成员以消防宣传“六进”为抓手,深入企业、农村、社区、学校、家庭、寺庙等场所,开

展消防安全知识讲座和应急演练活动50余次,组织线下宣传活动17场次,直接受益群众达5000余人。针对商场超市员工、宾馆酒店服务员、建筑工地工人等重点行业领域从业人员,开展了10余场专题消防安全培训,培训人数达2000余人,有效提升了重点人群的消防安全意识和应急处置能力。此外,广泛利用社会单位户外大屏、LED显示屏等媒介,在黄金时段滚动播放消防公益广告及火灾案例警示内容,营造浓厚的消防安全氛围。

聚焦巡查执勤,展现良好形象。为确保西藏自治区成立60周年庆祝活动期间社会面火灾形势持续稳定,拉萨市消防救援支队提前介入、周密部署,在消防安全巡查方面,每日组织消防监督检查人员对辖区人员密集场所、易燃易爆单位、文

物古建筑等重点场所开展全面细致的消防安全检查,通过“日查+夜巡”“人防+技防”相结合的方式织密消防安全防护网。在执勤战备方面,拉萨市消防救援支队加强了值班备勤力量,严格落实值班制度和领导带班制度。并针对可能发生的各类火灾事故和突发事件,制定了详细的应急预案。在宣传报道过程中,拉萨市消防救援支队充分挖掘消防指战员在巡查执勤中的典型事迹和亮点工作,通过图文、视频等形式展现拉萨消防的过硬作风和良好形象。

紧盯节点排查,落实自查自改。拉萨市消防救援支队联合应急、公安、文旅等拉萨市消防安全委员会成员单位深入辖区“九小场所”和沿街商铺等场所开展消防安全整治及宣传,检查组重点排查了场

所内消防设施是否齐全,安全通道是否通畅,用电、用火、用气是否安全,是否存在违法违规施工作业和生产经营,违规设置防盗网和广告牌以及店内违规留人住宿等情况,并对排查出的问题现场指正,督促各场所负责人落实自查自改制度。同时,检查人员向各场所从业人员开展了消防安全宣传教育,普及安全用火用电用气常识,并指导商户正确使用灭火器等消防器材,提醒商户货物摆放不要占用疏散通道,时刻紧绷安全弦。

拉萨市消防救援支队相关负责人表示,将进一步加大消防安全工作推进力度,持续深化消防宣传工作,让消防安全知识走进千家万户,切实提升全民消防安全意识和自防自救能力,筑牢雪域高原消防安全防线。

本报狮泉河电(通讯员 贡桑卓嘎)今年上半年,阿里地区消防救援支队坚持问题导向,创新工作方法,多措并举推动执法工作规范化、法治化,取得了阶段性成效。

实体化运行法务中心。阿里地区消防救援支队通过邀请第三方律师轮流坐班、聘请公职律师参与案件研讨和法律文书审核等方式整合执法监督、法律审查、案件管理等功能,全面实体化运行阿里地区消防救援支队法务中心,实现执法工作全流程监管,确保立案、调查、处罚、执行等环节合法合规。截至目前,阿里地区消防救援支队法务中心对支队队伍各级445份案卷开展评查审核工作。

引入律所复核。为客观评估执法案卷质量,阿里地区消防救援支队委托专业律师事务所对执法案卷进行全面核查,重点核查法律适用是否准确、证据是否充分、程序是否合法等问题。律师事务所出具评查报告,提出整改建议,并指导执法人员完善案卷材料。截至目前,第三方律所共复核阿里地区消防救援支队各级案卷23份。

强化纪监督。阿里地区消防救援支队纪检部门充分发挥纪委监督职能,对执法过程进行跟踪检查,重点排查执法程序是否合法、执法行为是否规范、执法结果是否公正等问题。通过专项督查、随机抽查、案卷评查等方式,及时发现并纠正执法中的薄弱环节,确保执法人员严格依法履职,进一步增强执法公信力。上半年,阿里地区消防救援支队纪检部门开展执法监督活动12场次。

阿里地区消防救援支队相关负责人表示,下一步,将继续夯实现有工作基础,积极探索创新工作方式,不断提升执法效能与水平,为各项工作的顺利开展提供坚实的法治保障。

多措并举提升消防执法质量



这些消防器材家里可以备一份

安全无小事,防患于未然。提前做好准备才能在危险来临时快速作出反应,最大限度减少损失,为我们的生命财产安全保驾护航。因此,在家里配备一些消防器材很有必要!记得通过正规渠道购买。

一、干粉灭火器

家中可选用ABC干粉灭火器,可在初期火灾时进行及时扑救,普通家庭配备两个2公斤的干粉灭火器基本可以应付一般火灾。灭火器应配置在便于取用的地方,不可放在卫生间或者暖气上,防止被水浸渍或受潮生锈。此外,要注意定期检查灭火器是否过期或者压力不足。

1.提。提起灭火器。

2.拔。拔下保险栓。

3.握。握住黑色软管。

4.压。压下手柄进行灭火。

二、过滤式消防自救呼吸器

在火灾浓烟环境中,它是保障呼吸安全的关键,呼吸器采用高效过滤材料,能有效过滤有毒气体,为佩戴者提供清洁空气,争取逃生时间。

1.开。完全打开自救呼吸器。

2.拔。拔下呼吸器内外两个密封塞。

3.套。将呼吸器完全套住头部。

4.拉。拉紧束带防止烟气入侵。

三、强光手电筒

具备亮度高、射程远、续航时间长的功能,在火灾现场的黑暗环境中能提供清晰照明,帮助使用者看清周围情况,通过快速闪烁灯光还能发出求救信号,吸引救援人员注意。

1.多。集广播、警报、照明多种功能于一身。

2.摇。无需充电或电池,手摇发电。应急时可反向供电。

3.救。SOS按钮,遇灾害或紧急情况时,有震慑或求救作用。

四、灭火毯

灭火毯通常由玻璃纤维等不燃材料制成,可覆盖在小火源上,隔绝空气以灭火。常用于扑灭油锅起火等小型火灾,也能包裹身体,辅助逃生。建议将灭火毯放置在家中显眼且易于拿取的地方。同时,家庭成员应熟悉灭火毯的存放位置和使用方法,以便在火灾发生时能够迅速作出反应。

1.捲。捲起灭火毯呈盾牌状在胸前。

2.披。逃生时可披于身上避免衣物被引燃。

3.裹。他人身上着火时可用灭火毯裹住他人身体。

4.盖。物体小范围起火,直接使用灭火毯覆盖。

(西藏自治区消防救援总队提供)

西藏自治区消防救援总队

消防进校园 安全驻心间



西藏自治区电动自行车安全隐患曝光台

为深入推进电动自行车安全隐患全链条整治行动,严格整治电动自行车违规停放充电、非法改装等突出问题,近期,西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班组织开展全区电动自行车集中检查专项行动。现对以下26家存在电动自行车安全隐患的单位予以曝光。

西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班



单位名称:拉萨市城关区八廓街阿康巷

隐患问题:

经检查发现,该场所过道处存在电动自行车违规停放的隐患问题。

单位名称:日喀则市岗巴县神水小区

隐患问题:

经检查发现,该小区C栋1单元一层楼道处、2单元一层楼道处存在电动自行车占用、堵塞安全出口的隐患问题。

单位名称:日喀则市岗巴县佳渔宴

隐患问题:

经检查发现,该场所存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:日喀则市仁布县易地搬迁安置点

隐患问题:

经检查发现,该小区1栋1单元、2单元存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:拉萨市墨竹工卡县墨竹工卡县路力通电动车

隐患问题:

经检查发现,该场所门口存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:拉萨市墨竹工卡县尼霞茶馆

隐患问题:

经检查发现,该场所门口存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:拉萨市墨竹工卡县泊客湾酒店

隐患问题:

经检查发现,该场所一层楼道处存在电动自行车违规停放、占用、堵塞安全出口的隐患问题。

单位名称:日喀则市萨嘎县雪域朗赛批发部

隐患问题:

经检查发现,该场所批发部门口存在电动自行车违规停放,占用、堵塞安全出口的隐患问题。

单位名称:日喀则市定结县麦甜时光

隐患问题:

经检查发现,该场所一层楼道处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞安全出口的隐患问题。

单位名称:日喀则市定结县新鸿菜店

转房

隐患问题:经检查发现,该场所门口存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:林芝市朗县众腾家园

隐患问题:

1.经检查发现,该场所3栋1单元501、3栋2单元501、8栋2单元202、9栋1单元501、9栋3单元302存在电动自行车飞线充电的隐患问题;2.经检查发现,该场所8栋2单元一层楼道处、9栋2单元一层楼道处,11栋2单元一层楼道处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞安全出口的隐患问题。

单位名称:林芝市朗县众腾家园

隐患问题:

1.经检查发现,该场所2栋1单元201、201、101、3栋3单元201、401、101、102单元301、401存在电动自行车飞线充电的隐患问题;2.经检查发现,该场所9栋1单元201存在违规安装汽车新能源充电设备的隐患问题。

单位名称:林芝市朗县勤勤冰川酒店后面廉租房

隐患问题:

经检查发现,该场所1栋1单元403、2栋3单元202、4栋2单元301存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:林芝市朗县勤勤冰川酒店

隐患问题:

1.经检查发现,该场所2栋1单元一层楼道处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的隐患问题;2.经检查发现,该场所9栋1单元201存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:林芝市朗县众腾家园

隐患问题:

1.经检查发现,该场所2栋1单元一层楼道处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的隐患问题;2.经检查发现,该场所4栋1单元601、502、402、202、4栋2单元302、5栋2单元401、12栋单元101、202、302、13栋1单元101、14栋3单元201存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:林芝市巴宜区西藏幸福小区富丽物业服务有限公司

隐患问题:

经检查发现,该场所A1-6栋1单元一层楼道处、C4-1栋1单元一层楼道处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞安全出口的隐患问题。

单位名称:林芝市巴宜区富丽名城林芝誉润物业管理服务有限公司

隐患问题:

经检查发现,该场所35栋3单元一层楼道处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的隐患问题。

单位名称:林芝市巴宜区西藏扎松建筑工程有限公司

隐患问题:

经检查发现,该场所存在电动自行车飞线充电的隐患问题。

单位名称:林芝市米林市幸福小区

隐患问题:

1.经检查发现,该小区H栋1单元楼道外存在电动自行车飞线充电的隐患问题;2.经检查发现,该小区G栋2单元一层楼道处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的隐患问题。

本报狮泉河电(通讯员 贡桑卓嘎)今年上半年,阿里地区消防救援支队坚持问题导向,创新工作方法,多措并举推动执法工作规范化、法治化,取得了阶段性成效。

实体化运行法务中心。阿里地区消防救援支队通过邀请第三方律师轮流坐班、聘请公职律师参与案件研讨和法律文书审核等方式整合执法监督、法律审查、案件管理等功能,全面实体化运行阿里地区消防救援支队法务中心,实现执法工作全流程监管,确保立案、调查、处罚、执行等环节合法合规。截至目前,阿里地区消防救援支队法务中心对支队队伍各级445份案卷开展评查审核工作。

引入律所复核。为客观评估执法案卷质量,阿里地区消防救援支队委托专业律师事务所对执法案卷进行全面核查,重点核查法律适用是否准确、证据是否充分、程序是否合法等问题。律师事务所出具评查报告,提出整改建议,并指导执法人员完善案卷材料。截至目前,第三方律所共复核阿里地区消防救援支队各级案卷23份。

强化纪监督。阿里地区消防救援支队纪检部门充分发挥纪委监督职能,对执法过程进行跟踪检查,重点排查执法程序是否合法、执法行为是否规范、执法结果是否公正等问题。通过专项督查、随机抽查、案卷评查等方式,及时发现并纠正执法中的薄弱环节,确保执法人员严格依法履职,进一步增强执法公信力。上半年,阿里地区消防救援支队纪检部门开展执法监督活动12场次。

阿里地区消防救援支队相关负责人表示,下一步,将继续夯实现有工作基础,积极探索创新工作方式,不断提升执法效能与水平,为各项工作的顺利开展提供坚实的法治保障。

