

# 化解消防难点有新招

## ——山南市消防救援支队开展特色服务

本报通讯员 德吉白央



在海拔3000米以上的雅鲁大地,群山连绵、峡谷纵横。一座座寺庙依山而建、临崖而居,静静矗立在高原深处。然而,崎岖险峻的山路难以通行的地形,长期制约着消防救援力量的辐射覆盖,成为消防安全管理的薄弱环节。近日,山南市消防救援支队立足辖区实际,聚焦偏远寺庙消防安全痛点难点,创新组建“骡马消防服务队”,探索出“徒步巡查+骡马驮运”的特色服务模式。消防救援人员以脚为尺,以骡为媒,将消防器材与安全知识精准送达深山,用最质朴的方式打通高原宗教场所消防安全的“最后一公里”,为文化遗产保护与群众生命财产安全筑起了坚实屏障。

### 山路难行破局 骡马驮运通途

雅鲁流域深山峡谷间,通往偏远寺庙的道路多为蜿蜒石阶与泥渣土路,车辆难以通行,常规消防装备运输、隐患排查与宣传教育工作难以实现全面覆盖。部分小型寺庙消防器材配备不足、用火用电不规范,无僧寺庙

日常管理力量薄弱,加之部分寺庙僧众消防安全意识不强,整体消防安全风险较为突出。

为破解这一难题,山南市消防救援支队打破传统思维定式,因地制宜组建“骡马消防服务队”。行动中,消防救援人员身背检查装备、手持宣传资料,克服高原缺氧、路面湿滑、落石危险等多重困难,徒步穿梭于崇山峻岭,重达数十斤的灭火器、水带等器材,则由骡马平稳驮运,成为深山峡谷里特有的“平安信使”。

“山路崎岖、缺氧耗力,但只要能把平安送到寺庙、让僧众安心,再苦再累都值得。”路途上消防救援人员的心声,正是消防救援队伍为民担当的生动写照。这种接地气、贴民心的服务模式,精准对接了偏远地区的迫切需求,让消防安全服务真正抵达了以往难以覆盖的每一个角落。

### 地毯式排查除险 精护古建文脉

寺庙古建筑多为土木、石木结构,耐火等级低,加之酥油灯明火使用频繁、电气线路敷设不规范、易燃可燃物品堆放杂乱,火灾风险尤为突出。针对这一特点,山南市消防救援支队深入大殿、僧舍、酥油灯房、文物库房等重点区域,开展“拉网式”“地毯式”隐患排查,

做到不留盲区、不漏一处。

检查过程中,消防救援人员重点核查用火管理是否规范、线路是否老化破损、通道是否畅通无阻、消防设施是否完好有效。对无僧寺庙,主动清理通道杂物、规整器材摆放,协助完善消防安全管理制度;对管理力量薄弱的小型寺庙,现场指导开展自查自纠,对线路裸露、易燃可燃物靠近火源等隐患当场提出整改意见,建立专项台账实行闭环销号管理,确保“发现一处、消除一处、巩固一处”。

通过精准排查与靶向治理,山南市消防救援支队有效补齐了偏远寺庙消防短板,规范了用火用电安全管理,大幅提升了古建筑抗御火灾能力,让千年古刹在严密防护下更加安全稳定。

### 双语送教润心 共筑防火长堤

消防安全,防字当头。除硬件保障外,提升僧众消防安全意识与自救自护能力,是筑牢寺庙火灾防线的关键。

山南市消防救援支队坚持“排查与宣教并重”,将消防课堂搬进山门。宣讲现场,消防救援人员结合高原寺庙典型火灾案例,运用双语深入浅出地讲解酥油灯安全使用、电气防火、易燃可燃物品管理及初起火灾处置等知识。同时,现场演示灭火器“提、拔、握、压”操

作要领,手把手指导僧众实操演练,确保大家听得懂、学得会、用得上。

此外,队伍通过发放双语宣传手册、张贴警示海报、面对面交流等方式,常态化普及文物古建筑防火知识,引导僧众树立“消防安全人人有责”的理念,主动参与防火巡查与隐患整改,在寺庙内部形成“人人懂消防、人人守安全”的良好氛围,从思想源头严防火灾事故发生。

### 坚守初心致远 织密平安天网

此次专项行动,是山南市消防救援支队践行“人民至上、生命至上”理念的具体实践,也是守护文化遗产、维护宗教场所和谐稳定的务实举措。行动不仅解决了偏远寺庙器材短缺、隐患排查不到位、安全知识匮乏等难题,更拉近了消防救援队伍与僧俗群众的距离,彰显了西藏消防忠诚履职、为民服务的责任担当。

山南市消防救援支队相关负责人表示,将持续聚焦偏远地区、宗教场所等重点领域安全需求,推动“徒步巡查+骡马驮运”特色服务模式常态化、长效化,健全定期巡查、隐患回访、帮扶指导的长效机制,不断创新工作方法、细化服务举措,持续提升偏远宗教场所消防安全管理水平。

林芝市消防救援支队

## 「走乡入村」筑牢消防安全「防火墙」

本报巴宜电(通讯员 向巴曲珍)近日,林芝市消防救援支队聚焦春季农村、社区火灾防控重点,全面开展“走乡入村”进社区春季防火专项宣传行动。通过接地气的宣传方式、精准化的服务举措,打通基层消防宣传“最后一公里”,为西藏基层消防安全筑牢坚实屏障。

行动中,宣传人员深入乡镇村组、田间地头,结合春耕生产特点,围绕秸秆焚烧、违规用火、随意丢弃烟头、柴草乱堆乱放等突出风险开展宣讲,用典型火灾案例敲响安全警钟。同步开展入户排查隐患,重点督促整改电气线路老化、厨房用火不规范等问题。期间累计开展现场宣讲51场次,覆盖村民2000余人次,有效指导群众开展隐患排查整改。

在社区街道与人员密集场所,宣传人员抢抓赶集日人流集中时机,发放消防宣传手册、文创礼品及安全提示贴3800余份,普及火警报警、初起火灾处置、火场逃生自救等技能。针对老人、儿童等重点人群开展一对一讲解,用双语普及居家防火要点,让消防安全知识直达群众身边。

沿街商铺是防火关键环节。宣传人员逐户上门走访饭店、超市等经营场所,重点讲解后厨用火用气安全、电气线路规范敷设、易燃易爆物品存放管理等要求,剖析违规操作引发火灾的典型后果。期间发放宣传资料1500余份,开展专场宣讲30余场次,全面提升商户消防安全意识与应急处置能力。

截至目前,此次行动已覆盖全市42个乡镇、140个行政村、9个社区,出动宣传人员620人次,走访居民院落1872户、沿街商铺520家,借助赶集日开展集中宣传156场,累计提升8000余名群众及商户的防火意识和自救互救能力。

林芝市消防救援支队相关负责人表示,将持续深化基层消防宣传工作,常态化开展隐患排查巡查,强化野外违规用火管控,不断创新宣传形式、拓宽宣传渠道,坚决筑牢农村、社区消防安全“防火墙”,全力守护人民群众生命财产安全与生产生活稳定。



## 织密自建房防护网 守住群众安全生命线

自建房特别是经营性自建房,普遍存在建筑结构不规范、生产生活仓储功能混杂、消防基础条件薄弱等问题,火灾风险隐患突出。一旦发生火灾,极易造成人员伤亡和财产损失。为切实保障人民群众生命财产安全,西藏消防梳理自建房消防安全核心知识,引导广大群众增强消防安全意识,筑牢安全防控防线。

### 一、认清火灾风险 严防突出隐患

自建房火灾具有突发性强、蔓延速度快、逃生难度大等特点,主要隐患集中在以下六个方面:

- 1.夜间起火易延误逃生。火灾多发生在夜间,人们熟睡后难以及时察觉,老人、儿童等弱势群体自救能力不足,更易被困火场。
- 2.易燃可燃材料加速火势蔓延。部分自建房使用聚氨酯泡沫夹芯彩钢板等可燃材料装修,经营场所货物堆放密集,起火后火势与烟气快速扩散。
- 3.功能混用无防火分隔。生活、经营、仓储区域混为一体,未采取有效防火分隔,极易出现“火烧连营”。
- 4.疏散通道堵塞阻碍逃生。货物乱堆乱放占用楼梯通道,部分房屋仅设置单一疏散楼梯,窗户违规加装防盗网,直接影响应急疏散。
- 5.消防设施缺失难以控火。多数自建房未配备灭火器、独立式烟感报警器等基础消防设施,无法及时处置初起火灾。
- 6.用火用电用气不规范。私拉乱接电线、超负荷用电、违规使用明火,是引发自建房火灾的主要原因。

### 二、抓实隐患排查 做到防患未“燃”

经营性自建房要常态化开展消防安全自查,重点落实“八查”要求:

- 1.查用火用电用气,做到人走关火、断电、关气,不私拉乱接电气线路,定期检查燃气、电器设施;
- 2.查动火作业安全,电焊等特种作业需持证上岗,落实现场防护措施,危险区域严禁吸烟、使用明火;
- 3.查防火分隔落实,住宿与经营、仓储区域采用实体墙、防火门彻底分隔,严守“烟火不上楼”;
- 4.查易燃易爆物品,严禁违规存放、使用汽油、酒精、液化气等易燃易爆危险品;
- 5.查建筑装修材料,杜绝使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建、装修房屋;
- 6.查消防设施配备,按标准配齐灭火器、烟感报警器等器材,定期维护确保完好有效;
- 7.查疏散通道畅通,不占用、堵塞疏散楼梯、安全出口,保持消防通道畅通;
- 8.查安全意识提升,定期开展消防培训和应急演练,提高自救互救能力。

### 三、掌握逃生技巧 科学应对火情

遭遇自建房火灾,务必保持冷静,牢记七条逃生要点:

- 1.火势较小、逃生路线畅通时,迅速撤离,切勿贪恋财物;
- 2.身处着火层下方且无浓烟,快速沿楼梯疏散至安全区域;
- 3.身处着火层上方、楼道被浓烟封堵时,不盲目冲烟逃生,就地等待救援;
- 4.室内待援时,用湿衣物封堵门缝,泼水降温,阻隔浓烟和火势;
- 5.选择靠窗、临街房间避险,在窗口发出求救信号,等待救援;
- 6.穿越浓烟时,弯腰匍匐前行,减少有毒烟气吸入;
- 7.坚决不盲目跳楼,优先走疏散通道,等待消防人员救援。

自建房消防安全,事关千家万户平安。广大群众要时刻绷紧消防安全弦,主动排查整改隐患,规范日常用火、用电、用气行为,掌握基本逃生技能,共同守护平安家园。

(西藏自治区消防救援总队提供)

## 日喀则市桑珠孜区消防救援大队

## 深化“防消联勤” 淬炼救援战力



图①:消防员在酒店客房开展疏散演练,手把手指导被困人员佩戴防毒面具,演示火场逃生自救方法,提升群众应急避险能力。



图②:消防员与单位负责人一起排查建筑外部消防安全隐患,重点检查电气线路、安全出口等关键部位,督促落实主体责任。



图③:防火监督员现场核对检查数据,梳理隐患清单,通过移动执法终端记录检查结果,提升监督执法规范化水平。



图④:消防员在设备间学习掌握消防电气控制柜操作规范,明确喷淋、消火栓系统控制逻辑,确保关键时刻设备可靠运行。



## 电动自行车安全隐患曝光台

为深入推进电动自行车安全隐患全链条整治行动,从严整治电动自行车违规停放充电、非法改装等突出安全问题,切实防范化解电动自行车安全风险,保障人民群众生命财产安全,近期,西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班组织开展全区电动自行车安全隐患集中排查整治专项行动,对排查发现存在安全隐患的单位依法督促整改,现将以下12家存在电动自行车安全隐患的单位予以公开曝光。

西藏自治区电动自行车安全隐患全链条整治专班

单位名称:拉萨市堆龙德庆区德吉康萨小区  
 隐患问题:经检查发现,该小区2栋1单元、2栋4单元、3栋2单元门口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞消防通道的问题。  
 单位名称:拉萨市墨竹工卡县墨竹工卡七彩云南排  
 隐患问题:经检查发现,该场所门口处存在电动自行车违规充电的问题。  
 单位名称:拉萨市曲水县扎西茶馆  
 隐患问题:经检查发现,该场所门口处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。

单位名称:日喀则市定日县格桑花小区  
 隐患问题:经检查发现,该小区7栋4单元楼道内存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道的问题。  
 单位名称:日喀则市拉孜县金兰餐厅  
 隐患问题:经检查发现,该场所门口处存在电动自行车违规充电的问题。  
 单位名称:昌都市卡若区玛塘民居面包新语  
 隐患问题:经检查发现,该场所门口处存在电动自行车违规充电的问题。  
 单位名称:昌都市洛隆县南吉小区

隐患问题:经检查发现,该小区门口处1栋1单元门口存在电动自行车违规充电的问题。  
 单位名称:山南市桑日县桑鲁嘉园  
 隐患问题:经检查发现,该小区2栋1单元存在电动自行车违规充电的问题。  
 单位名称:山南市措美县美食城  
 隐患问题:经检查发现,该场所安全出口处存在电动自行车违规充电且占用、堵塞疏散通道的问题。  
 单位名称:林芝市米林市幸福小区  
 隐患问题:1.经检查发现,该小区C栋1单元1楼、F栋1单元1楼疏散通道

处存在电动自行车违规停放,占用、堵塞安全出口的问题;2.经检查发现,该小区G栋2单元楼道外存在电动自行车违规充电的问题。  
 单位名称:阿里地区普兰县保障一区  
 隐患问题:经检查发现,该小区7栋2单元门口处存在电动自行车违规充电的问题。  
 单位名称:阿里地区日土县得福批发部  
 隐患问题:经检查发现,该场所存在电动自行车违规停放,占用、堵塞疏散通道且违规充电的问题。

