

山南市消防救援支队「岗拉美朵」女子志愿服务队 岁末年初「送平安」 消防宣传不停歇

本报泽当电(通讯员 王志超)“消防安全进万家，雅奢蓝焰护平安”。为延伸消防安全宣传触角，筑牢冬春火灾防控屏障，岁末年初，山南市消防救援支队(以下简称“支队”)“岗拉美朵”女子志愿服务队(以下简称“服务队”)联合市政府办公室第一党支部深入乃东区泽当镇开展消防安全知识宣传。

精心策划，联合开展宣传活动。支队联合市政府办公室第一党支部，制定“消防宣传进社区”活动方案，组织“岗拉美朵”女子志愿服务队采取“划区分块、走村入户”的形式在泽当社区集中开展“党旗红火焰蓝 共建平安社区”主题党日消防安全宣传活动，切实增强社区居民消防安全意识，持续扩大消防宣传的覆盖面和影响力。

走村入户，精准服务宣传对象。“阿佳，这份消防安全常识宣传手册您看一下，与防范火灾和培养良好生活习惯都有关系……”服务队在社区工作人员的引导下重点走访社区孤寡老人和脱贫户，面对面向他们讲解正确报警、正确使用灭火器扑救初期火灾及火场逃生自救等消防常识，对社区群众提出的疑问进行详细解答，加深社区居民对于消防安全知识的记忆和理解。同时，在宣传走访中，提醒社区居民日常不忘“三清三关”，要经常清理楼道、阳台、厨房等地方的可燃、易燃物，注意安全用火用电用气，及时关电源、气源、火源，时刻牢记消防知识。

多措并举，浓厚消防宣传氛围。在社区主要街道设置宣传点，悬挂消防宣传标语，张贴宣传海报，向过往群众讲解消防安全常识、逃生自救知识、消防法律法规等，并发放消防安全知识手册和宣传品，让群众在潜移默化、寓教于乐中学习消防知识，形成“人人关注消防、人人参与消防”的浓厚氛围。

服务队进社区开展消防安全宣传，有效拉近了社区居民与“消防”的距离，增强了社区居民的消防安全意识和应对突发火灾事件的能力，为社区居民营造了良好的消防安全环境。

昌都市消防救援支队

多措并举扎实推进冬春火灾防控工作



本报昌都电(通讯员 袁伟)为切实做好冬春火灾防控工作，坚决有效防范和遏制冬春季重特大火灾事故的发生，确保全市消防安全形势持续稳定向好，近段时间，昌都市消防救援支队(以下简称“支队”)结合工作实际，坚持问题导向、分类施策、综合治理，抓严抓实抓细各项火灾防控工作，筑牢冬春火灾防控网。

高位部署，全面启动护平安。支队紧贴实际，强化党委统领，召开专题常委会，深入研判全市突出风险形势，找准火灾风险突出领域场所，以消安委办名义印发《昌都市今冬明春消防安全防范工作方案》，明确工作目标，细化整合8项重点任务，落实精细化治理、层级化管控措

施，形成“政府带动、宣传发动、部门联动、整治驱动”工作态势，助推今冬明春消防安全防范工作走深、走实、走细。持续深化支队党委班子成员“分片包干”制度，带队深入全市28家消防重点单位和73家不放心场所开展督导检查，确保冬春火灾防控工作责任落实到位、监管覆盖到位、制度执行到位，坚决维护社会面火灾形势平稳。结合冬季气候特点，联合市安委办印发《关于加强冬春季寺庙消防安全工作的通知》，明确7条火灾防控措施及3条责任落实“规定动作”，压实“四方”责任，有效提升寺庙消防安全防范能力水平。

细化措施，系统整治促实效。全市消防救援机构牢固树立“抓大防小、标本兼治”总体思路，结合消防安全重大风险隐患排查整治行动，城镇燃气消防安全专项治理行动等，聚焦寺庙、高层建筑、商业综合体、劳动密集型企业、洗浴场所等重点

领域场所，通过党政领导带队、部门联查，督促企业自查、组织基层排查，并依托专家检查、“双随机”抽查等，加密检查频次、加大治理力度，扎实做好冬春火灾隐患排查整治工作。以消安委名义下发《关于进一步加强全市洗浴场所消防安全隐患排查的通知》，统筹全市执法队伍深入95家洗浴场所开展拉网式隐患排查。截至目前，已督改各类火灾隐患和消防安全违法行为237处。认真开展“回头看”工作，依法严格执法，对我行我素、整改不到位的企业进行教育、处罚并曝光。据统计，排查整治以来，全市消防执法队伍已检查单位2391家次，督改各类隐患问题4590处，下发责令改正通知书2144份，责令“三停”9家，临时查封6家，罚款12.5万元。

丰富形式，实现警示教育全覆盖。针对冬春季火灾特点，围绕“预防为主、生命至上”主题，充分发挥新媒体传播速度

快、覆盖面广的优势，利用市县两级主流媒体、“两微一抖”等多元化平台，把镜头对准场所隐患，对38家突出隐患场所进行集中曝光，形成强大舆论攻势，助力社会单位压实消防安全主体责任。协同县(区)共青团委，组织青年志愿者参与“平安消防大走访”，采取群众喜闻乐见方式，教育引导群众掌握安全用火用电用气、安全燃放烟花爆竹常识和火灾自救逃生知识。联合市委办对市委机关干部、乡镇居民、环卫工人、学校师生代表70余人开展在职党员“双报到”暨冬春季火灾防控消防知识讲座和培训演练，不断提升社会各界人士消防安全意识和应急处置能力。利用各级各类媒体，高频次播放冬季防火宣传提示、典型火灾警示片等2600余次；与电信运营商建立社会公益短信合作，通过手机短信向社会各界推送冬季消防安全提示短信2万余条，在社会面形成浓厚的消防安全宣传氛围。



图①：消防宣传员向候车乘客发放消防宣传单。图②：公交站换“新装”，变身消防“宣传栏”。图③：消防宣传员张贴宣传海报。图④：消防宣传员向候车乘客讲解消防安全知识。肖暄 摄

林芝消防主题公交站已“上线”，你打卡了吗？

近日，林芝市四座消防主题公交站亮相街头，“变身”消防宣传站，形成了一道靓丽的风景线。

公交站消防主题宣传以燃气消防安全、电动车火灾防范、公共交通消防安全、消防宣传大使海报等为主要内容，图文并茂、贴近生活，让市民在等待公交车的同时，学习了解消防安全知识，营造良好的消防宣传氛围。



冬季居家安全用电十条关键提示

- 一、插座切记不要过载**
不要在一个电源插座上安插过量的插头，空调、电暖器等大功率设备最好“专插专用”，以免插座过载而发生危险。
- 二、关注自家电表的相关数值**
使用设备时，应注意电器上标注的最大电流或功率等数值，将家中所用电器的这些数值与自家电表的最大额定数值作比较，前者累计应小于后者才可放心使用，以免发生不测。
- 三、装接临时电源要选合格产品**
装接临时电源时，要选用合格的电源线、电源插头。插座要安全可靠，损坏的不能使用。电源线接头处要用电工绝缘胶布包好。
- 四、不随意更换大号保险丝**
家用电器功率过高而导致空气开关跳闸或保险丝熔断时，首先应考虑减少电器的使用，降低用电负荷。不能随意更换大号保险丝或以其它金属丝代替保险丝。
- 五、定期检查浴室内电源开关及插座**
冬季沐浴之后，浴室内水蒸气较多，要定期检查浴室内电源开关及插座的安全防护，应使用带有漏电保护功能的设备，避免漏电。
- 六、及时更换老化的用电线路**
定期对家庭用电电路进行安全检查，及时更换老化线路。在使用各类电器时，若发现冒烟或闻到异味，要迅速切断电源进行检查。
- 七、切不可将电热毯折叠使用**
冬天干燥物燥，使用电热毯应选用正规厂家生产的合格产品，展开平铺使用并有人看管。切不可将电热毯折叠使用。
- 八、切不可在电暖器上覆盖衣物**
电暖器在使用时会产生高温，要与窗帘等易燃物保持一定距离，也不要利用这些电器来烘烤潮湿的衣物，更不能覆盖衣物。使用电磁炉、电开水煲等，应有专人看管，防止干烧。
- 九、电器着火不能用水灭**
电器着火时，应该立刻切断电源，绝不能用水去灭火，以免因水流导电发生触电事故。若无法切断电源，要选用不导电的灭火器灭火，如干粉灭火器、沙土等，并及时拨打消防电话。
- 十、电源线不要被重物压住**
使用电器时，应注意电源线不要被重物压住，否则可能会造成电线折断或绝缘破损，使电线短路或漏电。插拔电源插头时要着力于插头，不要拽拉电线。(西藏消防救援总队提供)

曝光台

关于曝光5家典型火灾隐患单位的公告
为维护消防安全形势稳定，提高全民消防安全意识，压实社会单位消防安全主体责任，现将25家典型火灾隐患单位公开曝光，请广大人民群众加强社会监督，推动隐患及时整改到位，各地、各部门、各单位要高度重视消防安全，以案为鉴、自查自改，严格防范火灾事故发生。
特此公告
2024年1月30日

单位	场所性质	发现隐患	整改期限
拉萨市尼木县渝豪酒店	重点单位	1.疏散通道堆放杂物;2.疏散指示标志未保持完好有效。	2023-12-2
拉萨市尼木县香满园饭馆	一般单位	1.一盏应急照明灯损坏;2.未按照要求安装可燃气体报警器。	2023-12-5
拉萨市尼木县尼木凯帝娱乐休闲吧	一般单位	1.疏散通道堆放杂物;2.疏散指示标志未按规范要求设置。	2023-12-2
拉萨市尼木县辉腾文体店	一般单位	1.未配置疏散指示标志和应急照明灯;2.疏散通道堆放杂物。	2023-12-3
拉萨市林周县货多多超市	九小场所	疏散通道被占用。	2023-12-12
拉萨市堆龙德庆区经开区朋来浴吧	九小场所	未安装燃气泄漏报警器。	2023-12-4
昌都市左贡县霜韵酒店	重点单位	疏散指示标志未保持完好有效。	2023-12-18
昌都市左贡县古道阁火锅店	一般单位	电器线路敷设不符合规范要求。	2023-12-18
昌都市类乌齐县文雅商贸	一般单位	电器线路敷设不符合规范要求。	2023-12-23
昌都市江达县岭格斯尔大酒店有限责任公司	重点单位	消防器材配置不符合标准，且逾期未改正。	2023-12-13
昌都市丁青县卫福俄龙桥烧烤	九小场所	电器线路敷设不符合规范要求。	2023-12-22
那曲市申扎县味全居藏餐	一般单位	1.大厅西侧应急照明灯未保持完好有效;2.大厅东侧1具灭火器未保持完好有效。	2023-12-8
那曲市申扎县鑫源商贸有限公司鑫源液化气站	重点单位	1.防火检查、巡查记录不符合要求;2.微型消防站内防毒面罩过期。	2023-12-13
那曲市申扎县敬老院	重点单位	1.消防车通道被私家车占用;2.大厅西侧1具灭火器未保持完好有效。	2023-12-13
那曲市申扎县鸿源木桶淋浴店	一般单位	1.正门处应急照明灯未保持完好有效;2.锅炉房电器线路敷设不符合规范要求。	2023-12-7
那曲市申扎县当雄霍尔巴藏餐吧	一般单位	1.大厅门口处堆放杂物;2.大厅南侧1具灭火器未保持完好有效。	2023-12-13
那曲市班戈县思源川味馆	九小场所	1.西侧出口1具灭火器未保持完好有效;2.西侧疏散通道堆放杂物。	2023-12-7
阿里地区日土县阿拥商店	其他单位	1.未设置应急照明和疏散指示标志;2.1具灭火器压力不足。	2023-12-12
那曲市班戈县姐妹童装精品店	九小场所	1.西侧一盏应急照明灯未保持完好有效;2.消防车通道被私家车占用。	2023-12-8
那曲市班戈县黄手工艺成都冒菜	九小场所	1.西侧疏散通道堆放杂物;2.消防车通道被私家车占用。	2023-12-7
那曲市巴青县益联联购物中心	重点单位	1.南侧出口上方疏散指示标志未保持完好有效;2.进门处东侧2具灭火器未保持完好有效。	2023-12-8
那曲市巴青县江绵乡小学	重点单位	1.教学楼二楼北侧出口上方疏散指示标志未保持完好有效;2.学生宿舍一楼西侧2具灭火器未保持完好有效。	2023-12-8
那曲市巴青县电力酒店	重点单位	1.西侧消防车通道被私家车占用;2.一楼南侧出口上方疏散指示标志未保持完好有效;3.二楼东侧进门处2具灭火器未保持完好有效。	2023-12-8
林芝市立华烟花爆竹有限公司(仓库)	重点单位	1.一楼北侧疏散通道堆放杂物;2.一楼西侧走道疏散指示标志未保持完好有效;3.微型消防站装备器材配备不足。	2023-12-11
林芝亿业水电投资发展有限公司(冰湖五级水电站)	重点单位	1.办公楼二楼西侧楼梯间未设置疏散指示标志;2.办公楼二楼西北侧走道疏散指示标志未保持完好有效;3.办公楼二楼西侧走道堆放杂物。	2023-12-12

