

开展消防宣传进万家活动

本报日喀则电(通讯员 张哲)为切实做好消防安全宣传工作,有效提高辖区居民消防安全意识和火灾防控能力,营造良好的消防安全宣传氛围,连日来,日喀则市“雪域蓝盾”消防宣传教育讲师团以“走街串巷+入户指导”的方式,让防火知识走进万家,确保全市消防安全形势持续稳定。

消防宣传进超市。宣传人员走进辖区超市,向超市员工和正在购物的顾客发放消防安全知识宣传彩页,详细介绍关于超市的防火逃生技巧、初起火灾的正确扑灭方法以及灭火器的使用方法等消防安全常识,并提醒广大群众要安全用火、用电、用气,时时处处防范火灾。同时,还在超市的总服务台放置了消防安全宣传资料,方便过往群众随时领取阅读。

消防宣传进景区。在扎什伦布寺、珠峰大本营等旅游景区,宣传人员现场讲解、演示了灭火器、消火栓的使用方法,就如何铺设水带、连接水枪、扑救初起火灾手把手进行教学,进一步增强了旅游景区从业人员的消防安全意识,为游客增添了一道安全保障。同时,结合景区特点,通过悬挂宣传条幅标语、在售票处设置旅游景区消防安全提示牌,设立“蓝焰服务驿站”免费发放消防知识读本、提供暖心服务等方式,实现了景区消防公益宣传的全覆盖。

消防宣传进餐饮场所。宣传人员针对餐饮场所工作岗位的性质,重点向从业人员培训了厨房加工间电器、燃气等火灾的成因和预防,要求餐饮场所从业人员要落实消防安全责任,做到“三清三关”,及时排查消防安全隐患。同时,就灭火器、灭火毯的认识和技能操作、火灾防范注意事项、消防安全“四个能力”以及如何正确报警、如何处置油锅火灾、火灾中如何疏散、逃生、自救等方面进行了详细的讲解。

消防宣传进电动自行车商铺。宣传人员走进电动自行车销售点,张贴宣传海报,并向店主及过往群众发放消防安全宣传手册,普及了电动自行车正确停放、安全充电的重要性,携手店主共同呼吁广大消费者要购买合格的电动自行车及充电器、电池等,并告知店主及顾客严禁将电动自行车停放在疏散通道、安全出口、楼梯间等,切实从源头消除电动自行车火灾隐患。



“九小场所”安全提示

沿街饭店、商铺等“九小场所”点多量大,容易出现可燃物多、火源管理差、“三合一”等问题,“小场所”可能会发生大事故,这份安全提示请收好!

一、什么是“九小场所”

“九小场所”包括小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等场所。

二、“九小场所”常见安全隐患

- 1.易燃、可燃物较多;
- 2.用火用电量较大;
- 3.建筑不规范,耐火等级低;
- 4.安全责任不落实,管理混乱;
- 5.人员消防安全意识淡薄;
- 6.消防设施不足,人员逃生能力差。

三、“九小场所”火灾特点

- 1.燃烧猛烈,容易形成大面积燃烧;
- 2.疏散困难,极易造成人员伤亡;
- 3.烟雾密集,烟气严重侵害被困人员;
- 4.水源缺乏,灭火救援难度大。

四、进入“九小场所”时做到“三留意”

- 1.留意消防安全,不要吸烟,不要使用明火。
- 2.留意逃生路线、安全出口的具体位置,如遇火灾,按疏散指示标志和现场工作人员的引导,快速有序疏散。
- 3.留意消防设施器材、逃生设备放置位置和使用方法,如遇火灾,正确使用。

五、“九小场所”火灾逃生时牢记“四口诀”

- 保持镇定,迅速撤离;
- 简易防护,匍匐弯腰;
- 善用通道,莫入电梯;
- 不入险地,不恋财物。

六、“九小场所”须严格落实“七严禁”

- 1.严禁违规安装电器产品、燃气用具及其线路、管路,违章用火、用电、用气、用油。
- 2.严禁使用易燃或可燃材料夹芯板装修、隔断。
- 3.严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,以及在外墙门窗设置铁栅栏、广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。
- 4.严禁在室内违规停放电动自行车或为电动自行车充电。
- 5.严禁损坏、挪用、圈占或者擅自拆除、停用消防设施、器材。
- 6.严禁违规设置人员住宿。
- 7.严禁在营业期间进行动火、焊割等有火灾危险性的作业。

(西藏消防救援总队提供)



“火焰蓝”护航平安开学季

本报通讯员 何莎



度快(119战斗服试穿)”“消防水枪我拿手”等科目体验。在孩子们穿戴好“战斗服”的瞬间,完美化身小小消防员。

“哇,这个真的着起来了!”“太神奇啦!”孩子们在宣传车旁“惊呼连连”。只见,宣传车内部设有VR模拟灭火逃生、模拟119报警、消防知识有奖竞猜等寓教于乐的游戏。消防员们还不忘结合学校火灾特点和近年来学校火灾典型案例,给孩子们讲解了火灾的危害性,以及学校防火工作的重要性,要求孩子们做到“消防安全,从我做起”。随后,和消防员、消防车合影留念更是让孩子们再次“惊呼连连”。

趣味启航——消防知识实操课。消防安全第一课,以一部消防警示教育片“导入”。宿舍火灾事故、食堂火灾事故、实验室火灾事故、教室火灾事故……一个个真实的案例,一场场惨重的教训,一句句恳切的叮嘱,在孩子们的心中植下了“预防为主,生命至上”的消防安全理念。

“同学们,发生火灾后,拨打火警电话需讲清楚哪些内容呢?”课堂上,消防员们用通俗易懂的语言向孩子们详细讲解了

如何正确报火警、如何预防火灾、如何扑救初起火灾、火场如何逃生自救等消防安全常识,并设置了“消防隐患来找茬”“模拟报警打电话”“缓降器逃生体验”等趣味游戏环节,让孩子们在游戏中学习消防、感受消防。

“理论课”结束,消防员们还不忘给孩子们上一堂“实践课”——现场举行应急疏散演练。演练模拟教学楼内因电气线路故障引发火灾的情景,消防员们迅速处置,组织师生们安全有序疏散撤离火场。演练结束后,消防员们针对疏散逃生过程中存在的问题,对师生们进行了详细分析和指导。

揭秘真相——消防生活观察课。消防安全第一课,以一场“零距离”军训“引入”。在与孩子们“亲密接触”的消防安全主题军训时光里,消防员们为孩子们制定了严密的训练计划,“稍息”“立正”“跨立”的口号响彻操场……

消防员们还利用军训间隙开展“小板凳”“面对面”“团团坐”活动,用通俗易懂的语言向孩子们讲解了学校生活中常见的火灾隐患、用电安全小常识、灭火器使

用方法、家庭居民防火等常识,鼓励孩子们踊跃发言讨论、生活中发现并积极举报消防安全隐患行为。不仅如此,孩子们还在消防员的带领下,走进了他们日常生活及工作的区域——宿舍、食堂、消防员之家……干净整洁的环境、整齐划一的内务,无不展示着消防员们严谨的作风和过硬的素质,让孩子们“零距离”地感受到了消防队伍正规化的管理秩序。

活动结束后,消防员们不忘叮嘱各类学校的第一责任人要认真吸取近期火灾事故教训,定期组织师生进行消防安全培训和演练,提高师生们的消防安全意识和应急逃生能力,并督促学校安排专人负责校园内消防安全的日常巡查和消防设施器材的维护保养工作。

火患如虎,警钟长鸣。消防安全“开学第一课”,将“学消防、知消防、懂消防”的宣传理念贯穿学校,有效推动了辖区消防宣传活动向更深层次推进,切实增强了全体师生的消防安全意识和自救自护能力,达到了“教育一个孩子、带动一个家庭、辐射整个社会”的宣传效果,为构建我区各学校良好的消防安全环境打下坚实基础。

强联动 广覆盖



为深入推进电动自行车安全隐患全链条整治工作,及时消除电动自行车火灾安全风险隐患,连日来,全区各地消防、公安、市场监管、住房城乡建设等部门联合行动,针对电动自行车非法改装、乱停乱放、违规充电等问题进行全面排查并及时整治。

检查过程中,各联合检查组先后深入电动自行车销售点、高层建筑、居民住宅小区、自建房、沿街门店等场所排查安全隐患及违法行为,重点对小区和自建房内电动自行车数量、电动自行车充电方式、充电设施建设、消防车道和疏散通道是否被占用,电动自行车是否违规停放充电等情况进行了检查。针对违规停放、进楼入户、“飞线充电”等行为,检查组耐心劝导,帮助整改,及时消除火灾隐患。

同时,消防宣传员联合志愿者、网格员等力量采取走街串巷、敲门入户的方式,“面对面”开展宣传教育,并在辖区街道、社区、小区等场所广泛张贴电动自行车消防安全“五个严禁、五个必须”守则,引导广大群众规范使用电动自行车。

▲拉萨市消防救援支队工作人员走街串巷,排查整治电动自行车乱停乱放、占用堵塞疏散通道、“飞线充电”等违规行为。

►林芝市消防救援支队联合公安、应急、市场监管等部门,深入电动自行车销售点检查灭火器等消防设施器材是否完好有效。

肖暄 摄



西藏自治区消防安全委员会办公室关于曝光8家典型火灾隐患单位的公告

为维护消防安全形势稳定,提高全民消防安全意识,压实社会单位消防安全主体责任,现将8家典型火灾隐患单位公开曝光,请

广大人民群众加强社会监督,推动隐患及时整改到位。各地、各部门、各单位要高度重视消防安全,以案为鉴、自查自改,严格防范

火灾事故发生。
特此公告

2024年9月11日



单位名称:巴宜区林芝昌丰实业有限公司

隐患问题:1.经检查发现,该单位消防控制室无值班人员值班,违反了《消防控制室通用技术要求(GB25506-2010)》第4.2.1条之规定;2.经检查发现,该单位消防控制室值班人员未持证上岗,违反了《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款之规定;3.经检查发现,该单位消防控制室消防联动控制器显示多起火灾报警信息且未进行处理,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;4.经检查发现,该单位消防控制室控制柜火灾信息未及时处理(未保持完好有效),违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:巴宜区幸福时光茶莊

隐患问题:1.经检查发现,该单位厨房可燃气体浓度报警器设置不符合规范要求,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定;2.经检查发现,该单位六层走道室内消火栓供水压力不足,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;3.经检查发现,该单位无每日防火巡查、检查记录,违反了《中

华人民共和国消防法》第十七条第二款第三项之规定;4.经检查发现,该单位厨房液化气罐违规使用可调节阀门,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第一款之规定。

单位名称:巴宜区绿水青山茶园

隐患问题:1.经检查发现,该单位三层东南侧楼梯间内消防安全疏散指示标志未保持完好有效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;2.经检查发现,该单位无每日防火巡查、检查记录,违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第四项之规定;4.经检查发现,该单位三层南侧室内消火栓供水压力不足,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:巴宜区中辰大酒店有限公司

隐患问题:1.经检查发现,该场所五层东侧员工宿舍防火门未保持完好有效(未安装闭门器),违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;2.经检查发现,该单位无每日防火巡查、检查记录,违反了《中

华人民共和国消防法》第十七条第二款第三项之规定;3.经检查发现,该单位无每日防火巡查、检查记录,违反了《中

华人民共和国消防法》第二十一条第二款第二项之规定;4.经检查发现,该单位无每日防火巡查、检查记录,违反了《中

华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;3.经检查发现,该单位五层消火栓无水,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;4.经检查发现,该场所一层西北侧安全出口处防火门闭门器未保持完好有效(损坏),违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定;5.经检查发现,该场所一层东侧楼梯间堆放杂物,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定;6.经检查发现,该场所每日防火巡查、检查记录填写不符合规范要求,违反了《中华人民共和国消防法》第十七条第二款第三项之规定;7.经检查发现,该单位消防控制室无值班人员值班,违反了《消防控制室通用技术要求(GB25506-2010)》第4.2.1条之规定;8.经检查发现,该场所消防控制室控制柜处于手动状态,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;9.经检查发现,该场所一层西北侧安全出口处常闭式防火门未保持常闭状态,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。

单位名称:巴宜区鲁苏大酒店

隐患问题:1.经检查发现,该场所一层

走道中段室内消火栓压力不足,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;2.经检查发现,该单位三层走道中段室内消火栓无水,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定;3.经检查发现,该场所消防控制室值班人员未持证上岗,违反了《中华人民共和国消防法》第二十一条第二款之规定;4.经检查发现,该场所消防控制室内堆放杂物,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定。

单位名称:察隅县甘崩大酒店

隐患问题:经检查发现,该单位未安装火灾自动报警系统,违反了《建筑防火通用规范(GB55037-2022)》第8.3.2条第二项。

单位名称:那曲市第三幼儿园

隐患问题:经检查发现,该场所会议室、一层学生班级内电气线路敷设不符合要求,违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定。

单位名称:那曲市第四幼儿园

隐患问题:经检查发现,该学校教学楼大厅南侧2处疏散指示标志未保持完好有效,违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。