

快速
消除
隐患

拉萨市民反映这一公园健身器材存在安全隐患

曲米路湿地公园健身设施安全“重启”

新闻697
2026年10月12日 星期一 08:01:59

近年来,全民健身成为新风尚,公共健身器材的使用安全不容忽视。日前,拉萨部分市民反映,曲米路湿地公园户外健身区域内多处健身器材出现螺丝松动、结构不稳等问题,市民日常锻炼存在安全隐患。接到消息后,社区、公园管理方、拉萨市体育局迅速响应,第一时间开展现场核查、隐患上报和维修协调工作,高效推进问题整改,全力保障市民户外健身安全。 文/图 记者 德吉曲珍



市民反映器材存安全隐患

作为城关区城北片区核心公共健身空间,曲米路湿地公园紧邻拉鲁湿地,生态环境优美、交通便捷,是拉萨市“15分钟便民健身圈”的重要示范点,也是周边数万居民日常健身、休闲娱乐、亲子活动的主要场地。相较于普通小区健身点和街头口袋公园,该公园健身区域设施齐全、种类丰富,可同时满足老年康复锻炼、中青年体能锻炼、青少年休闲运动等全年龄段健身需求,长期以来,健身器材使用率居高不下,在完善城北公共体育服务、丰富群众精神文化生活方面发挥着重要作用。

多方联动快速核查处置

近年来,拉萨市持续推进健康拉萨建设,不断完善城乡全民健身公共服务体系,大力布局各类公共健身场地设施,公共体育设施覆盖面持续向街头、小区、公园延伸,极大满足了群众就近健身需求。记者从拉萨市体育局了解到,目前,拉萨市共有体育场地2366个,体育场地面积243.96万平方米,人均体育场地面积2.78平方米,拉萨市经常参加体育锻炼人数达34万人,锻炼参与率39%。遍布全城的城市公园、口袋公园、小区健身路径,织密了拉萨市全民健身服务网络,而曲米路湿地公园凭借场地

开阔、环境优美、设施集中的优势,成为城区人流量最大、使用频次最高的公益健身场地之一。市民反映器材松动隐患后,辖区社区第一时间启动民生响应机制,网格员迅速对接公园负责人前往现场逐一排查,对园内各类健身器材稳固性、安全性进行全面核验,确认器材松动、晃动等隐患问题属实。为坚决杜绝健身安全事故发生,社区及时做好现场安全提示,建立隐患台账,同步将问题上报拉萨市体育局,积极对接专业维保团队(保修期内),协调维修人员尽快进场开展检修作业,确保隐患快速清零。



场地器材使用率较高

依托优越的区位条件和生态环境,曲米路湿地公园健身场地辐射周边多个居民小区,覆盖人群广、受众基数大,是城北片区群众首选的户外健身场所,常年保持超高使用频率,也是器材容易出现损耗老化的主要原因。

记者实地走访了解到,该公园健身场地全天候热度不减,健身群体层次分明,覆盖全年龄段,不同时段均有固定锻炼人群。清晨7时至9时,是老年人健身的集中时段,主要使用舒缓型器材,晨间单次在场锻炼人数可达100余人次。

全年龄段人群常态化锻炼

午间人流量相对平稳,多为附近居民短时休闲锻炼。傍晚18时至21时为最高峰,上班族、学生、亲子纷纷前来运动,场地单次容纳人数超百人,园区全天累计健身达500人次以上。“我每天早上都会和邻居一起来这里锻炼,这边空气好、器材多,老年人锻炼很方便。”正在使用器材锻炼的市民卓玛告诉记者,自己坚持在曲米路湿地公园健身已有多。她坦言,因为常年人流量大、大家轮番使用,时间久了部分器材就会出现松动晃动的情况,锻炼时

总有些不踏实,生怕发生意外。“发现问题后我们几位老人和公园保安白布一起向社区反映了情况,没想到反馈很管用,没过多久就有人来全面检查、维修了。”卓玛说道。长期不间断、高频率的使用,叠加拉萨市高原强日照、大风、昼夜温差大的特殊气候影响,健身器材零部件极易出现螺丝松动、磨损老化、衔接不稳等问题。设施长期处于高负荷运行状态,若未能及时检修保养,极易造成磕碰、摔倒等安全事故,给市民健身安全带来隐患。



全面检修消除设施隐患

为彻底消除安全隐患,保障群众安心健身,拉萨市体育局安排专业维修人员进驻曲米路湿地公园,对园内所有健身器材开展全覆盖排查、全方位紧固、全流程保养作业。工作人员逐一对照松动螺丝进行加固,对老化部件检查核验,对器材接触面清洁养护,全面排查潜在隐患,确保每一台健身器材都达到安全使用标准。

10月9日,拉萨城区秋高气爽,适宜户外健身。记者实地回访看到,经过系统检修维护,园

长效管护保障健身安全

内所有健身器材稳固牢靠,运行顺畅,整体健身环境安全有序。上午10时许,前来锻炼的市民陆续增多,健身氛围轻松和谐。不少市民表示,这里环境好、器材全,是日常锻炼的首选地,每天人都特别多。正因为使用率高,器材容易松动损耗,大家发现问题及时反馈后,部门处理速度非常快,维修彻底、养护到位,现在使用起来十分放心。社区工作人员表示,此次快速处置,是基层

回应民生诉求的具体体现。社区将建立常态化巡查机制,加大公共健身设施日常巡检力度,隐患早发现、早上报、早整改,守护群众健身安全。拉萨市体育局相关负责人表示,将以此次整改为契机,持续健全公共体育设施长效管护机制,督促属地体育行政部门常态化开展城区公园、小区、口袋公园健身器材巡检维保,不断优化全民健身场地环境,提升群众健身获得感、幸福感、安全感。

新闻+

在曲米路湿地公园器材松动隐患全面整改、恢复安全使用的同时,记者走访城关区多个口袋公园、居民小区健身点位发现,当前拉萨城区健身器材破损、松动等显性问题基本能快速处置,但部分场地因早期规划局限,存在功能分区混乱、器材点位设置不合理等隐性安全隐患,长期被忽视。

记者走访:拉萨城区部分健身场地暗藏布局性风险

记者看到,部分街头口袋公园健身器材与石板休息长凳距离过近,健身器材摆动幅度较大,缺乏安全缓冲距离,休息群众也容易被误伤。

同时,多个小区健身点位将健身器材直接设置在鹅卵石步道旁。鹅卵石路面凹凸不平、稳定性差,市民尤其是老年人在周边锻炼时,脚下容易打滑、重

心不稳,极易摔倒磕碰。儿童追逐打闹时,也容易因路面颠簸失控撞上器材,安全隐患较为突出。

这些隐性隐患,日常巡查不易被发现,却持续威胁市民健身安全。不少市民希望相关部门做好器材维修保养的同时,科学优化健身场地布局,合理分隔健身区、休憩区、景观步道区。

对此,相关部门表示,下一步将压紧压实属地责任,开展健身场地布局安全专项排查,对不合理点位逐一整改,通过调整器材位置、增设警示标识、优化场地分区等方式,从源头消除结构性安全隐患,让市民家门口的健身设施更安全、更规范、更便民。

预防性养护租赁机械设备、雇佣技术工人
采购项目成交结果公告

预防性养护租赁机械设备、雇佣技术工人采购项目于2026年10月9日经西藏林芝公路事业发展和应急保障中心巴宜养护段进行询价评审,现将成交结果公告如下:

一、供应商信息

成交供应商名称:林芝市巴宜区灿业工程机械租赁中心(个体工商户)

成交金额:417100.00元(大写:肆拾壹万柒仟壹佰元整)

二、其他补充事宜

无

三、联系方式

采购人:西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心巴宜养护段

联系人:杨露

联系电话:0894-5707793

四、监督部门

本次采购监督部门为:西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心巴宜养护段纪检部门。

西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心
巴宜养护段
2026年10月12日

预防性养护材料
采购项目成交结果公告

预防性养护材料采购项目于2026年10月9日经西藏林芝公路事业发展和应急保障中心巴宜养护段进行询价评审,现将成交结果公告如下:

一、供应商信息

成交供应商名称:林芝市巴宜区路荣交通设施工程有限公司

成交金额:255935.00元(大写:贰拾伍万伍仟玖佰叁拾伍元整)

二、其他补充事宜

无

三、联系方式

采购人:西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心巴宜养护段

联系人:杨露

联系电话:0894-5707793

四、监督部门

本次采购监督部门为:西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心巴宜养护段纪检部门。

西藏自治区林芝公路事业发展和应急保障中心
巴宜养护段
2026年10月12日